Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 947 , DE 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 17 / 08 / 2015
Kleide S. Mayer
Diretora de Plenário e Apoio às Sessões

Propõe a Poder Executivo Municipal a Manutenção e Instalação em Pontos de Ônibus, Estudo e Viabilização de redutor de velocidade ou Pinturas de Sinalização, no local que especifica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

A Câmara Municipal de Cascavel, por meio dos Vereadores, que a este subscrevem, acatando solicitação feita pela Ouvidoria Parlamentar da Casa de Leis, e, em conformidade com o art.116 do Regimento Interno, propõe seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente proposição, para a tomada das seguintes providências que visem o interesse público:

a) Que a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito - CETTRANS, providencie a MANUTENÇÃO ou Troca da Cobertura deste Ponto de Ônibus, na Rua São Roque, 1975 Bairro Periollo. (GEO-236).

b) Que a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito - CETTRANS, providencie a viabilização de um ESTUDO para melhor fluir o transito nas ruas que cortam a Avenida Brasil em toda sua extensão do bairro Coqueiral. (GEO-237).

c) Que a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito - CETTRANS, providencie a FISCALIZAÇÃO/ESTUDO em refazer uma pintura informativa (marcação de área de conflito) no Cruzamento da Rua Osvaldo Cruz com a Cuiabá, no Bairro NEVA.(GEO-240).

d) Que a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito - CETTRANS, providencie a MANUTENÇÃO ou Troca da Cobertura deste Ponto de Ônibus, na Rua Manaus, 2036 Bairro Centro, Vendo que o mesmo está escorado e preste a Cair. (GEO-254).

e) Que a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito - CETTRANS, providencie a Instalação da Cobertura e piso, neste Ponto de Ônibus, na Rua Maracai, 2194 Bairro Floresta. (GEO-256).

É a Indicação.Sala das Sessões.
Cascavel, 04 de Agosto de 2015.

Aldino Gugu Bueno
Vereador/PR

Luiz Frare
Vereador/PDT

Rômulo Quintino
Vereador/PSL

Marcos Rios
Vereador/SD

Jaime Vasatta
Vereador/PTN

Justificação

A Ouvidoria Parlamentar desta Casa de Leis recebeu reclamações de usuários do Transporte Coletivo, residentes no Bairro Periolo, Floresta e Centro, acerca de serviços públicos que estão deixando a desejar nestes locais. Os usuários relatam problema com falta de Manutenção, Reparos, Instalação tanto de cobertura de Pontos de ônibus quanto a falta de um piso adequado para os referidos Pontos

Eles (moradores) relatam também, a necessidade de uma sinalização no cruzamento das Ruas Cuiabá e Osvaldo Cruz, este fato visivelmente prejudica o trânsito ainda mais em horário de picos, então por isso de urgência de uma solução.


Moradores da região do Bairro Coqueiral pedem um estudo urgente para um fluxo melhor do transito nas ruas que atravessa a Avenida Brasil na sua extensão dentro do perímetro do bairro Coqueiral, visivelmente impossível e insuportável transitar a cada dia que passa.

Do exposto, acatando ao pedido feito pelos usuários do serviço dos parquímetros por meio da Ouvidoria da Câmara Municipal, esperamos, pois, resposta ao solicitado para darmos ciência aos requerentes.

Câmara Municipal de Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	236
Categoria *	PAVIMENTAÇÃO
Descrição *	Gostaria de sabe do Secretário da Centtrans o porque que este pondo de Ônibus Aqui na Rua São Roque,1975-Periolo, ainda continua neste estado aproximadamente 06 (seis) meses sem uma Solução. Cade o respeito com o usuário, pois não é barato o valor pago para usar o transporte coletivo lembrando que eu e todos os demais pagamos sempre avista para usar o coletivo. E porque então não ter minimo de manutenção preventiva para um caso desse. Pois acredito que o Secretário não anda de Ônibus?
Responder	1 Em Análise.
Rua	Sao roque
Número	1975
Bairro	Periolo
Nome	
E-mail	mo972009@hotmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-04 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4106802
Latitude	-24.9364521
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	237
Categoria *	TRANSPORTE
Descrição *	Gostaria de saber se existe algum projeto para os cruzamentos da Avenida Brasil no Coqueiral, está horrível de atravessar a via, ainda temos problema de carros ficarem no meia das dua pistas com alto movimento! acredito que algumas soluções seriam - colocar semáforos nos cruzamentos, tornar as vias sentido único, fechar algumas travessias com canteiro na avenida Brasil, proibir contornos, colocar mini rotatórias, enfim soluções existem, porque não aplicar e resolver o problema?
Responder	1 - Em Análise.
Rua	brasil
Número	9000
Bairro	Vila Tolentino
Nome	
E-mail	
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-04 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4855447
Latitude	-24.9538165
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	Sem imagem
Ativo	Sim

Fale com a Câmara
Tel.: (45) 3321-8800
Fax: (45) 3321-8881


Endereço
R. Pernambuco, 1843 - Centro
CEP 85810-021 - Cascavel/PR

Câmara Municipal de Cascavel
camaracascavel.pr.gov.br

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo


Detalhes da Ocorrência

ID:	240
Categoria *	TRANSPORTE
Descrição *	Na esquina com rua Cuiabá c/ Osvaldo Cruz trânsito fica difícil perto das 18:00 , necessita de pintura informativa de preferencia para cruzamento de carros.(Sugestão Marcação de área de conflito (AMARELA)).
Responder	1 - Em Análise.
Rua	rua Osvaldo Cruz
Número	1092
Bairro	neva
Nome	Fabio Barbi
E-mail	frbarbi@gmail.com
Telefone	45 98254747
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-07 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	
Latitude	
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim

Câmara Municipal de
Cascavel

Geo


Detalhes da Ocorrência

ID:	254
Categoria *	ATENDIMENTO
Descrição *	Gostaria de saber qual é o trabalho de prevenção que a CETTRANS tem para com casos desse, este ponto de ônibus só não caiu e machucou alguém ainda porque esta escorado neste mudo da construção ao lado. Sera que a secretaria vai esperar machucar alguém e ou cair para tomar uma atitude.????
Responder	1 - Em Análise.
Rua	Rua Manaus
Número	2036
Bairro	Centro
Nome	
E-mail	esantos0111@gmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-10 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4601993
Latitude	-24.9440539
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim

Câmara Municipal de Cascavel

Geo

Detalhes da Ocorrência

ID:	256
Categoria *	TRANSPORTE
Descrição *	Porque não temos neste Ponto a devida cobertura(abrigo) para esperar o ônibus sem precisar se molhar e ate mesmo se sujar no barro que ali forma pela falta de uma calcada e um abrigo de ônibus???? Lembrando que no mesmo local do outro lado da rua é a mesma coisa. Queremos a atenção e uma solução para o nosso problema quanto a estes pontos de ônibus. Anos ajude por favor.
Responder	1 - Em Análise.
Rua	Rua Maracai
Número	2194
Bairro	Floresta
Nome	
E-mail	esantos0111@gmail.com
Telefone	
Origem	GEO
Anônimo	SIM
Data Aberto	2015-08-10 00:00:00
Data Fechado	0000-00-00 00:00:00
Longitude	-53.4301793
Latitude	-24.9282691
Status	Publicado - EM ANALISE
Imagem	
Ativo	Sim