REQUERIMENTO Nº 0050-2016
Data: 04 de abril de 2016
Protocolo: 0491-2016

Ementa: apresenta questionamentos para a Superintendência Regional do DNIT em Curitiba, sobre a falta de sinalização horizontal em parte do trajeto da BR-163 existente entre os municípios de Toledo e Marechal Cândido Rondon.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Diretor da Superintendência Regional do DNIT em Curitiba, apresentando alguns questionamentos do Vereador que abaixo subscreve, sobre a falta de sinalização horizontal em parte do trajeto compreendido entre os municípios de Toledo e Marechal Cândido Rondon, da rodovia federal BR-163.

O primeiro questionamento é para saber o motivo da interrupção da sinalização horizontal, especificamente no trajeto compreendido entre a localidade de Vila Ipiranga e a sede da empresa cerealista Coatol.

Cumpre ressaltar que há, ainda, um trecho mais crítico da referida rodovia em que o mesmo não recebeu a devida sinalização horizontal. Por qual razão?

A licitação realizada, é por trecho ou compreende a totalidade da obra de duplicação entre Marechal Cândido Rondon e Toledo?

E, por fim, este Vereador deseja saber se o consórcio de empresas está cumprindo o contrato, nos termos decorrentes do processo licitatório e acordados com o Governo Federal?

Tais questionamentos precisam ser devidamente esclarecidos, para permitir a correta análise da matéria e, eventualmente, a tomada de providências que possam sanar os problemas atualmente encontrados nas obras de duplicação da BR-163.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 04 de abril de 2016.

_____

JOÃO MARCOS GOMES
Vereador