VEREADOR ODAILSON Pequeno

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
LEGISLAR COM DEMOCRACIA

Indicação nº _____/2025

Indica ao chefe do Poder Executivo de Ilhéus, com cópia para o senhor Carlos Machado de Andrade Filho, secretário Municipal de Serviços Urbanos que providencie realizar reparo de buraco extenso e substituição de manilha quebrada localizada na Avenida Lótus, nº 383, bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus.

O Vereador que a esta subscreve, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do Art. 110; 98, IX e 83, III da Resolução 005/2017 que estabelece o Regimento Interno desta casa, a presente INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Prefeito Valderico Luiz dos Reis Júnior, com cópia para o senhor Carlos Machado de Andrade Filho, secretário Municipal de Serviços Urbanos, que providencie realizar reparo de buraco extenso e substituição de manilha quebrada localizada na Avenida Lótus, nº 383, bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus

JUSTIFICATIVA

O buraco representa sério risco à segurança de pedestres, motoristas e ciclistas, podendo ocasionar acidentes graves. Moradores improvisaram uma sinalização com caixote e pedaços de madeira, como visto na foto abaixo colacionada, demonstrando a urgência da situação. O reparo imediato é fundamental para garantir a integridade da via e o bem-estar da comunidade.

Desta forma, indico, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a seguinte indicação, para que sejam tomadas urgentes as seguintes providências:

1. Tapar buraco de grande profundidade localizado na Avenida Lótus, nº 383, bairro Nelson Costa, conforme imagem colacionada.
2. Substituir a manilha quebrada no local, que está comprometendo o solo e agravando o buraco;
3. Realizar vistoria técnica no trecho afetado para verificar outras possíveis instabilidades na via.

Anexo:

Fotografias do buraco na via pública (registrada em 03 de abril do presente ano)





Ilhéus, 08 de abril de 2025

Vereador Odailson Pequeno