CETESB

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
Agência Ambiental de Marília

0811/2015/CFM

Marília, 3 de agosto de 2015

Excelentíssimo Senhor
Carlos Rogério Barbosa
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua João da Costa Vieira, 584 – CEP 17580-000
POMPEIA-SP

Assunto: Aterro sanitário

Senhor Presidente,

Pelo presente acusamos o recebimento do ofício nº 413/2015, por meio da qual Vossa Excelência solicita informações sobre o aterro sanitário desse município, em atendimento ao Requerimento nº 180, de autoria do Vereador Marcio Rogério Caffer.

A respeito do assunto estamos encaminhando a planilha "IQR Valas", referente à avaliação das condições operacionais do aterro sanitário, realizada no dia 29/05/2015. Como pode ser observado em tal planilha, o IQR – Índice de Qualidade de Aterros obtido nessa avaliação alcançou a **pontuação 8,7**, significando que o aterro encontra-se em **condições adequadas de operação**.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engº Paulo Wilson Pires de Camargo
Gerente da Agência Ambiental de Marília
CREA 0600510564 – Reg. 11.1618-4

Ao Vereador interessado.
Pompéia, 10 / 8 2015

IQR VALAS

MUNICÍPIO: POMPÉIA	CADASTRO: 548-000211-4
LOCAL: Estrada Municipal PMP 127 - KM 02	DATA: **29.05.2015**
BACIA HIDROGRÁFICA: **32 AGUAPEI**	AGÊNCIA: **CFM MARILIA**
LICENÇA: **LO 11002856 - VENC 05.04.2015**	UGRHI: **20 AGUAPEI**
COORD UTM **N: 7.561.481 / E: 590.411 / FUSO 22 / SAD69**	TÉCNICO: **Marinelio A. da Silva**
CAPACIDADE LICENCIADA (ATERRO REGIONAL): 7,63 **TON/DIA**	

			AVALIAÇÃO	PESO	IQR		
Estruturas de Apoio	1	Isolamento físico	SIM/ SUFICIENTE	3	3		
			NÃO/ INSUFICIENTE	0			
	2	Isolamento visual	ADEQUADO	3	3		
			INADEQUADO	0			
	3	Acesso à frente de descargas	ADEQUADO	4	4		
			INADEQUADO	0			
Aspectos Operacionais	4	Dimensões das valas	ADEQUADO	10	10		
			INADEQUADO	0			
	5	Recobrimento dos resíduos	ADEQUADO	10	2		
			INADEQUADO	2			
			INEXISTENTE	0			
	6	Vida útil da vala	SUFICIENTE	5	5		
			INSUFICIENTE	0			
	7	Aproveitamento da área	ADEQUADO	10	10		
			INADEQUADO	0			
Estruturas de Proteção Ambiental	8	Profund. do lençol freático (P) X Permeabilidade do solo (k)	P ≥ 3 m / k = 10E-6	10	10		
			P ≥ 1 m / k < 10E-6	5			
			Cond. Inadequadas	0			
	9	Drenagem de águas pluviais	SUFIC/ DESNECES	5	5		
			INSUF/ INEXISTENTE	0			
	10	Monitoramento de águas subterrâneas	ADEQUADO	5	0		
			INADEQ. / INSUFIC.	2			
			INEXISTENTE	0			
SUBTOTAL 1				**65**	**52**		
Outras Informações	11	Presença de catadores	NÃO	6	6		
			SIM	0			
	12	Queima de resíduos	NÃO	5	5		
			SIM	0			
	13	Ocorrência de moscas e odores	NÃO	4	4		
			SIM	0			
	14	Presença de aves e animais	NÃO	4	4		
			SIM	0			
	15	Recebimento de resíduos não autorizados	NÃO	6	6		
			SIM	0			
SUBTOTAL 2				**25**	**25**		
Características da Área	16	Proximidade de núcleos habitacionais	≥ 500 m	5	5		
			< 500 m	0			
	17	Proximidade de corpos de água	≥ 200 m	5	5		
			< 200 m	0			
	18	Vida útil da área	≥ 1 ano	-	≥ 1 ano		
			< 1 ano	-			
	19	Licença de operação	SIM	-	sim		
			NÃO / VENCIDA	-			
	20	Restrições legais ao uso do solo	SIM	-	não		
			NÃO	-			
SUBTOTAL 3				**10**	**10**		

Cálculo do IQR

IQR = (SUBTOTAIS 1 + 2+ 3)/10	**10,0**	**8,7**		

IQR	AVALIAÇÃO
0 ≤ IQR < 7,0	CONDIÇÕES INADEQUADAS
7,0 ≤ IQR ≤ 10,0	**CONDIÇÕES ADEQUADAS**

Marinélio Atenor da Silva
Téc Ambiental
CRQ 61634 - Reg 11.6992-4