SENHOR PRESIDENTE:

SENHORES (AS) VEREADORES (AS):

ENCAMINHAR AO
EXECUTIVO MUNICIPAL
25ª SESSÃO
DATA 16/08/22
PRESIDENTE

INDICAÇÃO Nº
3327

Fui procurado por moradores relatando a falta de iluminação eficiente nos trechos dos viadutos 14 ao 15, 19 e 20. Ademais, relataram a falta de tampas nas caixas (da Sabesp), presença de buracos e entulhos ao lado da via, localizados no Bairro Aviação.

Pode-se constatar nas imagens abaixo, da região informada, as caixas sem tampas, bem como um local onde o terreno cedeu e deixou uma pequena cratera, em ambos os casos há a riscos de acidentes (Figuras 1 e 2). Verifica-se também a presença de entulho ao lado do canal e da via, assim como a necessidade de limpeza (desobstrução) do mesmo (Figura 3).



Figura 1: O terreno cedeu e deixou uma pequena cratera.



Figura 2: Caixa sem tampa.



Figura 3: Presença de entulho ao lado da via.

Diante do exposto, **INDICO nos termos do artigo 95 do Regimento Interno,** a Exma. Senhora Prefeita **Raquel Auxiliadora Chini,** que adote as providências necessárias junto à secretaria competente, para que envie uma equipe de profissionais para constatar e solucionar o problema.

Sala emancipador Oswaldo Toschi, 15 de agosto de 2022.

RODRIGO ROSÁRIO DOS SANTOS
VEREADOR