
Google Maps 2 R. Espanha

Torre muito proxima da calçada e da esquina da Rua Espanha com Av Joaquim Jorge Peralta



Cubatão, São Paulo


Google, Inc.

Street View - mar 2011

Captura da imagem: mar 2011 © 2018 Google

Google Maps **1 R. Portugal**

Torre muito próxima da esquina da Rua Portugal com Av Joaquim Jorge Peralta



Captura da imagem: mar 2011 © 2018 Google

Cubatão, São Paulo


Google, Inc.

Street View - mar 2011

Google Maps 1672 Av. Joaquim Jorge Peralta

Área de domínio da CPFL têm reentrância na Av Joaquim Jorge Peralta

FOLHA 05



Cubatão, São Paulo

Google, Inc.

Street View - mar 2011


Captura da imagem: mar 2011 © 2018 Google

Folha 09

Google Maps

1724 Av. Joaquim Jorge Peralta

Grande reentrância da faixa de domínio da CPFL sobre a Av Joaquim Jorge Peralta



Cubatão, São Paulo

Google, Inc.

Street View - mar 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.: Nº 10

Processo Nº 10868 de 2018

Indicação 911/2018

SESEP

Sr. Secretário,

Conforme informações obtidas junto à equipe de Assessoria Técnica SESEP, já existe para este local, um projeto (ciclovia), que contempla os moradores, com calçadas de acesso.

Porém, o padrão de altura do muro, deve ser estudado junto à CPFL, pois o mesmo, representa proteção, tanto para as torres de alta tensão, como para os próprios munícipes. Como mostram as fotos em anexo, as torres são muito próximas das vias e a faixa de domínio da CPFL faz uma reentrância muito grande na Av Joaquim Jorge Peralta, representando um risco muito grande de acidentes automobilísticos.

Cubatão, 09/10/2018

Roseli W. G. B. Oliveira
Fiscal de Serviços Publicos
Matrícula 27.338-7

Roseli W G B Oliveira

P/Ch Serv Limp Urbana

SEJUR

Sr. Secretário,

Após manifestação em cota supra da Srª Fiscal, restituímos.

Cubatão, 10 de outubro de 2018.

Gilvan Guimarães

Secretário – SESEP

Engº Gilvan Guimarães
CREA-SP 0641869232
Secretário de Manut. Urbana
e Serviços Públicos