ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE MAJOR VIEIRA
E-mail: camaramvsc@yahoo.com.br
fone: 47 3655-1130
Rua: João Florentino de Sousa nº 688
CNPJ.: 83.528.638/0001-27

INDICAÇÃO 050/2015

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Câmara, INDICA ao Poder Executivo Municipal, o que segue:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM VIAS A RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RODAGEM DAS ESTRADAS VISCINAIS QUE DÃO ACESSO AOS PONTOS DE COLETA DE LEITE NO INTERIOR MUNICIPAL.

As inúmeras precipitações do último período, somadas ao acentuado tráfego diuturno de veículos, principalmente caminhões, são fatores que acentuaram em muito a rápida depreciação das estradas que dão acesso aos principais pontos de coleta da produção de leite no interior municipal. Em muitos deles, frisando-se a quase impossibilidade do acesso do caminhão de coleta.

Ocorre por vias, que a atividade da pecuária leiteira urge da máxima celeridade e regularidade dos serviços de transporte da produção. Por se tratar de matéria altamente perecível, fatores como a demora ou impossibilidade da coleta, acarretam diretamente o comprometimento ou até mesmo perda da produção. Dada a precipuidade da matéria em foco, aguarda-se seu acolhimento em prol do apoio e amparo a estes produtores.

Firmo a presente, renovando votos de estima.

Sala das Sessões em 13 de julho de 2015.

DANILO GUEDES – vereador autor