CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

Ementa: Solicita providências para o problema de erosão no final da Rua Racticlif, ocasionada por águas pluviais

INDICAÇÃO Nº 617/2013

Em visita ao bairro Jardim Iolanda e adjacências, constatou-se que o final da Rua Racticlif está com erosão em alguns trechos devido às águas pluviais. Precavendo o possível aumento desta erosão, este vereador indica que seja solucionado o problema de erosão antes que a mesma aumente e demande mais tempo e recursos para resolver o problema.

Ante o exposto, INDICO a Casa para que encaminhe ofício ao Excelentíssimo Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal para que através do setor competente, tome as devidas providências para o atendimento da solicitação.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 20 de setembro de 2.013.

LUÍS CARLOS DOMICIANO - BIRA
VEREADOR - PR