INDICAÇÃO Nº 996/2019

Manutenção da tampa do bueiro localizado na Rua General Rondon, esquina com a Rua Atilio Formighieri, no Centro.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a manutenção da tampa do bueiro localizado na Rua General Rondon, na esquina com a Rua Atilio Formighieri, no Centro.

Devido ao grande volume de veículos que transitam pela localidade, com o tempo faz com que a tampa do bueiro fique desnivelada da altura do asfalto, criando um buraco na pista e assim, gerando transtornos aos condutores, pois precisam desviar para não danificar o seu veículo. Deste modo, objetivando evitar a ocorrência de acidentes em razão do desnível, bem como evitar danos aos veículos que ali transitam, indica que seja feito o reparo no bueiro.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de sanar o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 3 de dezembro de 2019.

RENATO REIMANN