ENCAM
EXECUTIVO
18ª SESS
DATA 04/06/19
PRESIDENTE

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores:

INDICAÇÃO N.º 1447

Atendendo a reivindicação de munícipes do local, é que **INDICO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito **ALBERTO PEREIRA MOURÃO**, que determine a **Secretaria Competente,** viabilizar providências quanto a colocação da tampa do bueiro localizada na Rua Padre Antônio Diogo de Feijó, em frente ao número 38, no bairro Aviação.

Vale ressaltar, que devido não haver a tampa do bueiro e por se localizar ao centro da via, poderá ocasionar acidentes graves por motoristas e principalmente motociclistas que ali trafegam, portanto, indico que seja feito o serviço que julgue necessário para solucionar o problema.

Segue foto anexa para melhor elucidar o problema.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 04 de junho de 2019.

RÔMULO BRASIL REBOUÇAS
VEREADOR

