# REQUERIMENTO Nº 167/2024

Há mais de um ano, os moradores da Rua Caramuru, na altura do nº 96, bairro Parque São Vicente, têm enfrentado grandes dificuldades devido à retirada dos sextavados que foram removidos para reposição na Rua Caramuru com a Rua Guarani. Esse deslocamento deixou o trecho mencionado em estado precário, prejudicando significativamente os moradores.

Além disso, os mesmos informaram que pequenas manilhas foram instaladas e posteriormente removidas devido a problemas de planejamento, resultando em uma via sem a devida drenagem. Bueiros inoperantes têm causado alagamentos severos, com a água chegando a mais de 1,50 metros em períodos de chuvas, levando à perda de móveis e pertences dos moradores e impedindo a saída segura de suas residências. O risco de doenças, como a leptospirose, é uma preocupação constante.

O auge do transtorno ocorreu com o falecimento de um idoso, devido à impossibilidade de acesso do SAMU durante um alagamento. O corpo precisou ser removido pelos bombeiros, evidenciando a gravidade da situação e a necessidade de uma resposta rápida e eficiente.

Houve também um incidente envolvendo uma retroescavadeira utilizada na obra, que danificou a calçada de uma moradora. Ela havia investido sua aposentadoria para repará-la após enchentes anteriores. Ao procurar os responsáveis, foi tratada com descaso e informada de que a restauração da calçada seria sua responsabilidade.

A falta de planejamento e logística na execução do serviço resultou no furto de vários sextavados, enquanto a obra no cruzamento da Rua Caramuru com a Rua Guarani foi concluída rapidamente e sem erros. Essa discrepância levanta sérias questões sobre a gestão e a alocação de recursos.

Diante do exposto,

**R E *Q* U E I R O,** nos termos regimentais, oficie-se à Prefeitura Municipal (a qual deverá consultar a secretaria competente) solicitando-lhe as seguintes informações especificadas pelas perguntas a seguir:

1. Por que a obra na Rua Caramuru, na altura do número 96, foi abandonada e apresenta erros de planejamento, enquanto o trecho posterior, até a Rua Guarani, foi executado sem problemas e concluído rapidamente?

2. Qual é o destino das manilhas removidas e por que a reposição não foi realizada de maneira adequada?

3. Quais medidas serão tomadas para resolver a situação dos bueiros e evitar futuras inundações severas que colocam a vida e os bens dos moradores em risco?

4. Como será tratada a questão da reparação dos danos causados às calçadas dos moradores pela obra, garantindo que não haja intimidações ou ameaças por parte dos responsáveis?

5. Quais são as medidas de segurança e fiscalização que serão adotadas para prevenir o furto dos sextavados?

6. Quais foram as razões para a execução de um projeto de infraestrutura com problemas de planejamento e como será corrigida a falta de logística adequada na execução dos serviços?

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA
Em 6 de junho de 2024.

**DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO**