Câmara Municipal de Itaberaba
CGC 13.267.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA-BA
PROTOCOLO GERAL
PROC. Nº 266/2014
Em, 25/08/2014
Servidor (a) da CM/BA

Ao
Exm.º Sr. ZENILDO NASCIMENTO ARAGÃO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itaberaba-Bahia
N/C

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

O Vereador que o presente subscreve, requer de Vossa Excelência, após dar conhecimento ao plenário, que encaminhe ao chefe do Poder Executivo Municipal o seguinte Pedido de Providências:

- *Recuperação da ponte que liga o povoado de Lagoa do Curral ao povoado de Salinas. A referida ponte esta quebrada a mais de 6 meses .*

- *Instalação de bomba no poço artesiano na comunidade de Salinas. Esta situação já se arrasta a quase um ano. Na referida localidade existe 2 poços artesiano, um deles foi perfurado há mais de 10 anos o segundo foi perfurado há aproximadamente 90 dias e até a presente data não foi colocado a bomba. Tem moradores comprando água para os animais em razão dos tanques ésteres secos devido a estiagem.*

- *Encascalhamento da estrada vicinal de Lagoa do Curral e Salinas com inicio as margens da BR 242. A referida estrada necessita de encascalhamento urgente para melhorar o transito e facilitar o acesso;*

JUSTIFICATIVA

Os problemas acima citados têm gerado sérios transtornos aos moradores destas localidades. A situação da ponte requer solução imediata, haja vista que se houver uma chuva forte na região a locomoção dos moradores fica impossibilitada, inclusive o transporte de alunos da região.

Quanto a instalação da bomba no poço artesiano o problema vem se arrastando a mais um ano. A gestão municipal retirou a bomba do poço que abastecia a comunidade e após 6 meses perfurou outro, porem não colocou a bomba. Desta forma, apesar de ter um poço perfurado na comunidade os moradores continuam passado por dificuldade em razão da falta de água.

A situação da estrada vicinal requer intervenção da gesta municipal, pois mesmo com o patrolamento não resolve os problemas das costelas de vaca e buracos ao longo da via. A solução é o encascalhamento da todo o trajeto.

Sala das Sessões, 25 de Agosto de 2014.

ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
VEREADOR