CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

ESTADO DE SÃO PAULO

Protocolo Nº 124/2014
Data: 25/04/2014 - Hora: 15:37:36
Remetente: Bruno Fischer Tardelli

INDICAÇÃO Nº 63/2014

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

INDICAMOS, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Lindóia, as providências necessárias no sentido de reformar as tampas dos bueiros existentes em nosso município, especialmente do bueiro existente na Rua Dr. Tozzi, entre a viela e o antigo hotel "Flamingos", que encontra-se atualmente sem tampa, podendo causar acidentes.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo promover a reforma das tampas dos bueiros em toda extensão municipal.

Insta salientar, que o local mencionado atualmente merece uma atenção especial, pois a falta da tampa do bueiro, além de poder causar acidentes, faz com que animais e insetos nocivos a saúde se proliferem facilmente colocando em risco as vidas dos moradores do local.

Diante ao exposto requeremos o atendimento da presente, por se tratar de um assunto de interesse público.

Sala das Sessões, 25 de Abril de 2014.

Bruno Fischer Tardeli
Vereador

José Humberto Pietrafesa dos Santos
Vereador

Pedro Luis Giovanini
Vereador

Tiago Cunha do Nascimento
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE LINDÓIA
INDICAÇÃO
Encaminha-se ao Executivo
Lindóia 28/04/14

Avenida Rio do Peixe, 460 - Jardim Estância Lindóia - Cep 13.950-000 - Lindóia - SP
TELEFAX: (19) 3898-1125 / 3898-2052 - E-mail: atendimento@camaralindoia.sp.gov.br