PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 — Aeroporto Velho
CEP: 68030-290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ n° 10.219.202/0001-82
GABINETE DA VEREADORA BARBARA MATOS (PP)

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 12/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
LIDO EM PLENÁRIO
EM 24/02/25
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Enf.ª Alba Leal
1ª SECRETARIA

Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Vereadores,

PEDIDO DE INFOMAÇÃO ATRAVÉS DO PODER EXECUTIVO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA), SOBRE O ESTADO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA DA CIDADE.

A vereadora que subescreve, no uso das prorrogativas que lhe confere o Regimento Interno desta Casa de Leis, vem, respeitosamente requerer, após os trâmites regimentais e a necessária aprovação dos ilustres pares desta Casa, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINFRA), SOBRE O ESTADO DA INFRAESTRUTURA DA ORLA DA CIDADE.**

Devido condições de segurança do local, analisando os perigos relacionados aos possíveis acidentes por desastre natural e situação de risco a pessoa humana. O calçamento apresenta rachaduras, que ocasionou desnivelamentos e formação de (buracos) no piso em partes distintas; tubulações de esgoto expostas, que ajuda a danificar o local, devido ao processo de subida e descida das águas do rio Amazonas e Tapajós, onde ocorre naturalmente todos os anos e com o rompimento de material sedimentar (areia), ocasionando erosões na base dos pilares e posteriormente o rompimento do concreto, causando fragilidade e instabilidade, diminuindo a porcentagem de apoio do mesmo. Perímetros para vistorias técnicas:

- Logradouro: Via Pública – Calçamento /Estrutura de Contenção da Orla Endereço: Avenida Adriano Pimentel/ Rua do Imperador entre Av. São Sebastião e Rua Nazaré em Frente ao Museu João Fona; Zona: Norte.

- Logradouro: Via Pública – Estrutura de Contenção da Orla; Endereço: Avenida Adriano Pimentel/ Rua do Imperador entre Travessa Inácio Correa e Rua Pedro Teixeira em frente ao CIAM; Zona: Norte

Devido a evolução dos danos e a presença de pessoas no logradouro, o que tem causado preocupação aos órgãos de segurança e proteção social, haja vista o fluxo intenso de transeuntes, sobretudo, para lazer com crianças e idosos que utilizam o local para caminhadas.

Em anexo consta os relatórios enviados pela Coordenação Municipal de Defesa Civil – COMDEC nas datas de Janeiro de 2023 e Janeiro de 2025 para Secretaria citada logo a cima.

Sala das Sessões, Plenário "Vereador Benedito Magalhães" em de Fevereiro de 2025.

p

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Bárbara Matos
Vereadora - PP

Barbara Luiza de Oliveira Matos
Vereadora - PP

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº004/2022/COMDEC – ORLA DA CIDADE

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Santarém - PA, em cumprimento a agenda de vistoria emergencial no logradouro abaixo descrito, a fim de verificar as condições infra estruturais do local, ficando encarregados: Coordenador Darlison Maia, os agentes: Ramon Branco, Rui Ribeiro e o motorista Edivan Santos da COMDEC.

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Logradouro: Via Pública – Estrutura de Contenção da Orla
Endereço: Avenida Adriano Pimentel/ Rua do Imperador entre Travessa Inácio Correa e Rua Pedro Teixeira
Zona: Norte

2. OBJETIVO:

Verificar ***"in loco"*** as condições de segurança do local. Analisando os perigos relacionados aos possíveis acidentes por desastre natural e situação de risco a pessoa humana.

3. VISTORIA:


Em conformidade ao cronograma de vistoria na Orla da Cidade, no dia 16 de janeiro de 2023 a equipe da COMDEC constatou alguns pontos, no qual, há o comprometimento na estrutura de contenção e laje do logradouro acima descrito.


a) ***"In loco"*** verificou-se no perímetro **Avenida Adriano Pimentel, entre a Travessa Inácio Correa e Avenida São Sebastião**, próximo ao Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (CIAM):


- uma depressão na estrutura de contenção e laje da Orla;
- infiltrações em vários pontos na base do muro de arrimo;
- quatro tubulações de esgoto expostos ao céu aberto no perímetro.

Dimensões da depressão na base estrutural de aproximadamente: 30m de comprimento x 1,70m de profundidade x 60cm de altura










b) Constatou-se, também, no perímetro entre a **Rua Imperador entre Avenida São Sebastião e Travessa Nazaré, mais precisamente em frente ao Museu João Fona**:


- existência de buraco oco e sedimento na base da estrutura de contenção;
- tubulações de esgoto expostas, que ajuda a danificar o local;
- desmoronamento de parte da estrutura da antiga casa de bomba da COSAMPA.

Dimensões do oco na base da estrutura de contenção da orla de aproximadamente: 80m de comprimento x 1,50 de profundidade x 42 centímetros de altura










c) Em outro perímetro entre **Travessa Nazaré e Rua Pedro Teixeira**:

- buraco oco na base da estrutura de contenção da Orla;
- tubulações de esgoto expostas;
- no logradouro público (Praça do Gigi Alho), construído anexo com o muro de contenção, que a cada inverno, ocorre o desmoronamento de parte da estrutura. O espaço hoje encontra se interditado, devido não apresentar segurança na estrutura.

Dimensões do oco no buraco de aproximadamente: 45m de comprimento.









4- CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado, podem-se identificar através de fotos a real situação dos locais no momento da vistoria.

Solicitamos que seja realizado análises técnicas, por profissionais das secretarias responsáveis, pra que seja executado serviços de reparos nesses perímetros e assim evitarmos acidentes, haja vista o fluxo intenso de transeuntes, sobretudo, para lazer com crianças e idosos que utilizam o local para caminhadas.

Devemos fazer a **prevenção,** para evitar perda bens materiais e danos humanos.

Santarém, 17 de janeiro de 2023.

DARLISON REGO MAIA:15940586287

Assinado de forma digital por DARLISON REGO MAIA:15940586287
Dados: 2023.01.17 09:38:10 -03'00'

Darlison Rêgo Maia
Coordenador Municipal da Defesa Civil
Dec. Nº 020 de 01/2021 – SEMAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL SANTAREM

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº031/2025/COMDEC – ORLA DA CIDADE

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Santarém - PA, em cumprimento a agenda de vistoria emergencial no logradouro abaixo descrito, a fim de verificar as condições infra estruturais do local, ficando encarregados os agentes: Coordenador Darlison Maia e Luciane Sousa da COMDEC.

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Logradouro: Orla (em frente ao Museu) – Calçamento /Estrutura
Endereço: Avenida Adriano Pimentel/ Rua do Imperador entre Av. São Sebastião e Rua Nazaré
Zona: Norte

2-OBJETIVO:

Verificar ***"in loco"*** as condições de segurança do local. Analisando os perigos relacionados aos possíveis acidentes por desastre natural e situação de risco a pessoa humana.

3-VISTORIA:

Em conformidade ao cronograma de vistoria na Orla da Cidade, no dia 06 de fevereiro de 2025 a equipe da **COMDEC** constatou alguns pontos, no qual, poderá comprometer na estrutura de contenção do logradouro acima descrito.

a. ***"In loco"*** verificou-se no perímetro **Rua Imperador entre Avenida São Sebastião e Travessa Nazaré, mais precisamente em frente ao Museu João Fona**: o calçamento apresenta rachaduras, o que ocasionou desnivelamentos e formação de (buracos) no piso em partes distintas,com dimensões do oco na base da estrutura de contenção de aproximadamente: 80m de comprimento x 1,50 de profundidade.

b. Devido o processo de subida e descida das águas do rio Amazonas e Tapajós, onde ocorre naturalmente todos os anos e com o rompimento de material sedimentar (areia), ocasionando erosões na base dos pilares e posteriormente o rompimento do concreto, podendo causar fragilidade e instabilidade, diminuindo a porcentagem de apoio do mesmo.

4- CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado, podem-se identificar através de fotos a real situação do local no momento da vistoria. Solicitamos que seja realizado análises técnicas, por profissionais desta secretaria, haja vista a celeridade em que a situação está se agravando, bem como a execução de serviços nesses perímetros, para que assim possamos evitar acidentes. Devido a evolução dos danos e a presença de pessoas no logradouro, o que tem causado preocupação aos órgãos de segurança e proteção social, haja vista o fluxo intenso de transeuntes, sobretudo, para lazer com crianças e idosos que utilizam o local para caminhadas.

Devemos fazer a prevenção, para evitarmos danos materiais e danos humanos.

Santarém, 06 de fevereiro de 2025.


DARLISON REGO MAIA:15940586287

Assinado de forma digital por DARLISON REGO MAIA:15940586287
Dados: 2025.02.07 09:05:33 -03'00'

Darlison Rêgo Maia
Coordenador Municipal da Defesa Civil
Dec. Nº 020 de 01/2025 – SEMG


End.: Av: Sérgio Henn, nº635 – Aeroporto Velho – Cep. 68020-000 – Santarém – Pará
Telefone: (93) 99210-7898 / E-mail:comdec@santarem.pa.gov.br


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













RELATÓRIO DE VISTORIA Nº006/2025/COMDEC – ORLA DA CIDADE

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Santarém - PA, em cumprimento a agenda de vistoria emergencial no logradouro abaixo descrito, a fim de verificar as condições infra estruturais do local, ficando encarregados os agentes: Ramon Branco, Daniele Carreiro, Lucas Portela e o motorista Edivan Santos da COMDEC.

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Logradouro: Via Pública – Calçamento /Estrutura de Contenção da Orla
Endereço: Avenida Adriano Pimentel/ Rua do Imperador entre Av. São Sebastião e Rua Nazaré
Zona: Norte

1- OBJETIVO:

Verificar ***"in loco"*** as condições de segurança do local. Analisando os perigos relacionados aos possíveis acidentes por desastre natural e situação de risco a pessoa humana.

2- VISTORIA:

Em conformidade ao cronograma de vistoria na Orla da Cidade, no dia 09 de janeiro de 2025 a equipe da **COMDEC** constatou alguns pontos, no qual, aparentemente há o comprometimento na estrutura de contenção do logradouro acima descrito.

a. ***"In loco"*** verificou-se no perímetro **Rua Imperador entre Avenida São Sebastião e Travessa Nazaré, mais precisamente em frente ao Museu João Fona**: o calçamento apresenta rachaduras, que ocasionou desnivelamentos e formação de (buracos) no piso em partes distintas, sedimento na estrutura de contenção e proteção inferior, com mais de 15cm de dilatação ; tubulações de esgoto expostas, que ajuda a danificar o local, devido o processo de subida e descida das águas do rio Amazonas e Tapajós, onde ocorre naturalmente todos os anos e com o rompimento de material sedimentar (areia), ocasionando erosões na base dos pilares e posteriormente o rompimento do concreto, causando fragilidade e instabilidade, diminuindo a porcentagem de apoio do mesmo.

4- CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado, podem-se identificar através de fotos a real situação dos locais no momento da vistoria. Solicitamos que seja realizado análises técnicas, por profissionais desta secretaria, bem como a execução de serviços de reparos nesses perímetros e assim evitarmos acidentes, devido a evolução dos danos e a presença de pessoas no logradouro tem causado preocupação aos órgãos de segurança e proteção social, haja vista o fluxo intenso de transeuntes, sobretudo, para lazer com crianças e idosos que utilizam o local para caminhadas.

Devemos fazer a **prevenção,** para evitarmos danos materiais e danos humanos.

Santarém, 10 de janeiro de 2025.

DARLISON REGO MAIA:15940586287

Assinado de forma digital por DARLISON REGO MAIA:15940586287
Dados: 2025.01.10 12:00:37 -03'00'

Darlison Rêgo Maia
Coordenador Municipal da Defesa Civil
Dec. Nº 020 de 01/2025 – SEMG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



