que realize a capina e estude a possibilidade de implantar a técnica de “Rip Rap” para conter a erosão que está localizada na Rua: Vinícius de Moraes próximo ao n°340 no bairro São Judas.