EXPEDIENTE
05/09/22

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DEFESA CIVIL

Ofício 049/2022 Defesa Civil
Resposta ao requerimento Nº264/2022 Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Lafaiete, 01 de setembro de 2022.

Prezado Vereador
Angelino Cláudio Pimenta Neto

Em respostas aos questionamentos inseridos no requerimento 264/2022 de 17 de agosto 2022, segue as respostas aos questionamentos:

1- Resposta pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente;
2- Resposta pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente;
3- A Defesa Civil possui cadastrado em sua base de dados os possíveis pontos de alagamentos e inundações conforme tabela em anexo, além de um estudo feito pelo CPRM – Serviço Geológico do Brasil, dos principais cursos d'água do município onde demostrou a possível mancha de inundação dos cursos d'água presente no município (em anexo);
4- Constantemente a Defesa Civil realiza vistorias pela cidade, e caso seja identificado algum ponto que venha trazer riscos aos munícipes, o mesmo são reportados aos setores competentes para que proceda com a providencias cabíveis.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Eduardo Moraes de Souza
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Conselheiro Lafaiete – MG

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-01-Set-2022-16:28-041208-1/2

Rua Marechal Deodoro nº 08 – Santa Matilde – CONSELHEIRO LAFAIETE – MG – CEP 36.405-146
Telefone: 31-99239-2965 – E-mail: defesacivilcl@gmail.com

Anexos


	ENCHENTE/INUNDAÇÃO	
	RIO BANANEIRAS	
BAIRROS	**RUAS**	**COORDENADA APROXIMADA**
Areal	Rua do Barreto(rua e ponte)	-20.654930 -43.805151
Carijós	Rua Cataguases(final); Rua Jose Carneiro; Rua Jurupis(Amalpa)	-20.669029 -43.794683 -20.671351 -43.794228 -20.671387 -43.793808
Gage	Rua da Paciência (curva do rio)	-20.604595 -43.806635
Santa Matilde	Rua Marechal Deodoro nº8 (Corpo de Bombeiro Militar)	-20.681175 -43.792019
São Benedito	Rua Santo Antônio de Pádua nº230	-20.644599 -43.809086
São Sebastião	Rua Paes Pedro (final) Travessa Rio Branco	-20.665456 -43.795247 -20.661236 -43.796379
Siderúrgico	Rua Ametista (final)	-20.653965 -43.804500
	RIO VENTURA LUIZ	
BAIRROS	**RUAS**	**COORDENADA APROXIMADA**
Belavinha	Rua Jaime de Morais (ponte)	-20.647872 -43.766924
Gigante	Rua Maria José de Souza (ponte)	-20.655025 -43.766256
Moinhos	Rua Francisco Lobo (Ponte de Acesso ao bairro São Jose)	-20.678696 -43.763805
Morro da Mina	Rua Água Preta (ponte da estiva próximo a vale)	-20.639890 -43.765431
Real de Queluz	Rua Djalma Duarte (ponte)	-20.669337 -43.768632
Vila Rezende	Rua José Resende Filho(final)	-20.646061 -43.767116
	CÓRREGO SÃO DIMAS	
BAIRRO	**RUA**	**COORDENADA APROXIMADA**
São Dimas	Travessa Engenheiro Nelson Teixeira	-20.665231 -43.804689
	CÓRREGO AMARO RIBEIRO	
BAIRRO	**RUA**	**COORDENADA APROXIMADA**
Amaro Ribeiro	Ponte Rua José Dias	-20.697593 -43.807342
	ALAGAMENTO	
BAIRROS	**RUAS**	**COORDENADA APROXIMADA**
Barreira	Rua Dr. Candido Queiroz nº185	-20.660331 -43.795273
Centro	Praça Getúlio Vargas+Túnel Ovídio Barbosa Av. Prefeito Telesforo Cândido de Rezende Av. Professor Manoel Martins	-20.660331 -43.795273 -20.659650 -43.793950 -20.658104 -43.791242
Manoel de Paula	Rua Nossa Senhora da Conceição nº1529	-20.645280 -43.774712
São Dimas	Rua Engenheiro Nelson Teixeira proximo ao nº135 Rua Francisca Monteira de Oliveira nº 842	-20.663978, -43.803636 -20.669556, -43.809752
Carijos	Rua Floriano Lopes Franco (rua Clube Dom Pedro II)	-20.666378, -43.797485
Angélica	Rua Brasília Campolina proximo ao nº141	-20.668251, -43.782335

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

CPRM
Serviço Geológico do Brasil

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012



Descrição: A área urbana de Conselheiro Lafaiete é atravessada por ruma rede de drenagens pertencentes à duas regiões hidrográficas distintas (São Francisco e Atlântico Leste), e cujas calhas principais correm na direção geral Norte-Sul. A calha localizada mais próxima da BR-040 denomina-se Rio Bananeiras, e a segunda, à direita na figura, denomina-se Rio Ventura Luiz. Nos trabalhos de campo que, enquanto o percurso do rio Ventura Luiz apresenta menos ocupações em locais de risco à inundação - além possuir uma calha mais profunda que ainda permite o escoamento das águas de maior volume - o Rio Bananeiras apresenta maior risco de prejuízos decorrentes da cheia e extravasamento em época de chuvas, devido a maior expansão da malha urbana sobre a calha do rio e planícies de inundação, associado à problemas como assoreamento e deposição de lixo dentro do rio, bloqueando o caminho das águas nas pontes de passagens da cidade. O Bananeiras nasce na porção sul do próprio município, na altitude aproximada de 1037 m, e deixa os limites de Lafaiete ao norte, na cota 824 m perfazendo em torno de 25 km em um desnível de 213 metros. Suas áreas de inundação estão apontadas na figura, sendo que as setas apontam para áreas que serão detalhadas nos encartes anexos. Representou-se na figura as cotas atingidas pelo rio durante as chuvas de janeiro de 2012.

Tipologia do Processo: inundação pelo extravasamento do rio/ córrego em época de chuvas intensas.

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 775 propriedades
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 3875 pessoas

Sugestões de Intervenções

- Implantação de políticas de controle urbano que evitem a ocupação e reocupação de áreas de risco.
- Retirada de famílias em situação de alto risco, seguida da demolição do imóvel.
- Urbanização, sinalização e fiscalização sistemática das áreas consideradas não edificantes;
- Otimização do sistema de coleta de lixo urbano + campanhas de conscientização da população para o não lançamento de lixo nas margens e calha dos cursos d'água;
- Estudos hidrológicos voltados para a retificação e desassoreamento do Rio Bananeiras e tributários dentro do perímetro urbano.

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências


GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA


AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

CPRM Serviço Geológico do Brasil

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012

MG_CL_SR_14_CPRM
Localização: Rio Bananeiras
UTM 23 K 625395 E 7714856 S
















Drenagem

Área Inundada (jan/2012)

Direção Fluxo

Infraestrutura Urbana

Assoreamento / lixo urbano

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES


CPRM
Serviço Geológico do Brasil

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012


MG_CL_SR_15_CPRM
Localização: Amaro Ribeiro
UTM 23 K 624208 E 7710854 S

















Drenagem
Área Inundada (jan/2012)
Direção Fluxo
Infraestrutura Urbana

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências

GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

CPRM Serviço Geológico do Brasil


Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012

MG_CL_SR_16_CPRM
Localização: Rio Bananeiras / Faz. Vassouras
UTM 23 K 627064 E 7704768 S











Drenagem

Área Inundada (jan/2012)

Direção Fluxo

Infraestrutura Urbana

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES


CPRM
Serviço Geológico do Brasil

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012


MG_CL_SR_17_CPRM
Localização: Córrego São Dimas
UTM 23 K 624459 E 7714393 S















Drenagem
Área Inundada (jan/2012)
Direção Fluxo
Infraestrutura Urbana


EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO À MOVIMENTOS DE MASSA E ENCHENTES

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012

MG_CL_SR_18_CPRM
Localização: Rio Ventura Luiz
UTM 23 K 628689 E 7716260





Drenagem
Área Inundada (jan 2012)
Direção Fluxo
Infraestrutura Urbana

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências