cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CÓPIA

CARTA n. 0101/DCPC-M
Marília, 30 de abril de 2.015.

Exmo. Sr.
Carlos Rogério Barbosa
Vereador Presidente Câmara Municipal de Pompéia – São Paulo
Rua João da Costa Vieira nº 584
CEP: 17.580 – 000 - Pompéia – São Paulo.

Assunto: **Oficio nº 226/2015 – Substituição de Postes Madeira**

Em atenção ao oficio supra citado, expedido por Vossa Senhoria, venho por meio deste comunicar-lhe que foi realizado a inspeção técnica nos postes de madeira da Rua Theodoro Benvindo Maciel nas proximidades do numero 287, no Residencial Primavera e constatado através de analises e teste de resistência, que o poste citado encontra-se com rachaduras superficial, não comprometendo a estrutura. Também foi observado que ocorreu queimadas próximo a base inferior do poste, mas não constatou-se apodrecimento.

Quanto ao arame citado, este foi instalado para fixação do condutor de aterramento, desta forma comunico que não há necessidade de troca imediata.

Informo também que este poste já consta no cronograma de postes que serão substituídos no ano de 2015 em Pompéia por postes de concreto, entretanto se for da vontade de vossa senhoria a troca de imediato, podemos atendê-lo mediante ao pagamento dos custos da obra. Neste caso deverá ser expedido de forma formal ou através dos canais de atendimento o pedido de elaboração de previsão orçamentária.

Seguro de termos atendido as indagações, colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de consideração e respeito.
Atenciosamente,

Atenciosamente.

Laudair Aparecido Da Silva
Consultor de Negócios – Marília

Ao Vereador interessado.
Pompéia, 11/05/2015
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pompeia
05 MAI 2015
Recebido