EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

INDICAÇÃO Nº 033 / 2020

INDICO, nas formalidades regimentais, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **Dr. GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR,** para que faça gestões junto ao Departamento Competente, para que realize manutenção do 2 (dois) bueiros e tampa da boca de lobo que faz escoamento de água da chuva localizada na **Marginal Candapuí norte** (fundos da rodoviária) do **Balneário Yemar**.

JUSTIFICATIVA

O governo municipal vem dentro de suas possibilidades sanar seus problemas. Sabendo do comprometimento que a Administração Municipal tem pelos seus munícipes, fico no aguardo de uma resposta para que dentro do possível possamos juntos, solucionar os problemas desta comunidade, no entanto esta iniciativa ajuda com relação a manutenção do 2 (dois) bueiros e tampa da boca de lobo que faz escoamento de água da chuva no local mencionado.

Devido às chuvas e a areia houve a quebra da caixa (bueiro) e está impedindo a vazão dessas águas. Solicito com grande urgência, a manutenção a fim de evitar demais transtornos aos munícipes e turistas.Moradores desta localidade procuraram por este Vereador solicitando o conserto o mais breve possível.

Esperamos que a reivindicação dos moradores requerentes seja prontamente atendida, melhorando consideravelmente o escoamento das águas do local.

Plenário dos Emancipadores, 10 de fevereiro de 2020.

Daniel da Silveira Ramos
Vereador – PDT



