CÂMARA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERIMENTO

Autor: VEREADOR EDINEI MACHADO, PROGRESSISTAS.
Encaminhamento: Ao ESTADO DO RS E AO DAER
Data: 28/08/2025
Hora: 14:47
Expediente nº 091/2025 **Recebido por:** Josélia Araujo.

Exmo. Senhor
JUNIOR PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal
MOSTARDAS/RS

Senhor Presidente;

O vereador que abaixo subscreve, solicita que seja encaminhado ao ESTADO DO RS e ao DAER este requerimento para prestação das seguintes informações:

a) Se há algum projeto em andamento de readequação do sistema de escoamento de águas na RST 101 no trecho dentro do município de Mostardas? Há alguma previsão de adequação dos bueiros e ampliação de vazão pelos esgotos existentes ao longo da RST101 no trecho dentro do município de Mostardas?

b) Especificadamente no trecho da rodovia RST101 na localidade de Nova Escócia, na sede da cidade de Mostardas, existe algum estudo de ampliação da vazão de águas nos esgotos da RST101?

c) Na localidade de Solidão, onde ocorreu recentemente o alagamento de dezenas de residências, quais as ações práticas adotadas pelo DAER e pelo Estado do RS na RST101 para evitar novos alagamentos? Há algum projeto em andamento, com previsão de implantação?

Segue abaixo, uma síntese dos fatos ocorridos em nosso município que justificam a propositura deste requerimento com as indagações acima expostas.

Nossa rodovia RST 101 é administrada pelo Estado do RS. A exemplo do que ocorreu em 2024, no 4º Distrito de Mostardas, mais especificadamente na localidade de Solidão, Mostardas,


ocorreram alagamentos de residências, desalojando centenas de famílias e causando danos materiais e traumas as vítimas.

A localidade de Solidão foi severamente atingida pelo alagamento ocorrido. Fortes chuvas em pouco espaço de tempo resultaram na tragédia que alagou centenas de residências e colocou em risco a vidas dos moradores.

Constata-se que a rodovia RST 101 funcionou como um represamento no escoamento das águas. A água acumulada pelas chuvas não passaram em tempo suficiente de um lado da pista para outro, demonstrando a ineficiência do sistema de drenagem existente na RST101, pois, de acordo com a característica hídrica da região, todas as águas daqueles pontos alagados, descem no sentido lagoa dos Patos.



Desde a localidade da Casca até a localidade de Cacimbas, região fortemente atingida com a excessiva chuva da ultima semana, existem poucos sistemas construídos na rodovia de passagem de água e esses sistemas, apresentam diâmetro menor do que o necessário para dar suporte rápido e eficiente de escoamento das águas.





O aterro e o sistema de drenagem existentes na rodovia foram projetos na década de 60 ou 70, perfazendo mais de 50 anos.

Todo o entorno da Rodovia ao longo destas décadas foi povoado e a realidade atual é bem diferente daquela existente na época da construção da estrada e do sistema de drenagem.

Porém, nestas décadas que se passaram, apesar das alterações nas ocupações, cursos de água e exploração das área do entorno da rodovia, nenhuma readequação foi realizada no sistema de drenagem da água nas tubulações, bueiros e canos colocados ao longo da RST101, para passagem da água de um lado para outro da via.

A tragédia registrada na Solidão, em 2024 e em 2025, não foi única no Município. Em anos anteriores, alagamentos existentes próximos a cidade de Mostardas, na localidade de Nova Escócia, deixou submerso casas e prédios de depósitos, conforme registro fotográfico abaixo.



Diante da gravidade dos danos ocorridos, da existência de laudo realizado pelo Estado do RS, diagnosticando os problemas de drenagem na RST 101, solicita-se o envio deste requerimento para a resposta aos questionamentos de interesse da comunidade.

Pedido de tramitação em RITO DE URGÊNCIA (inciso II do art. 128 do RI).

Mostardas (RS), 28 de agosto de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EDINEI SOUZA MACHADO
Data: 28/08/2025 13:10:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edinei Machado

Vereador progressistas