INDICAÇÃO Nº 005 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

Exmo. Sr.
Roberto Domingos Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de Tocantins.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que esta subscrevem solicitam que, após a tramitação regimental e após ouvido o plenário, encaminhar a indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que termine junto ao setor competente em regime de urgência, **conforme vídeo em anexo**, o seguinte **na Comunidade de Santa Isabel:**

a) Que faça a troca do depósito (reservatório) de água;

b) Que possa ser feito uma cerca de proteção em volta do depósito (reservatório);

c) Se possível colocar estaca de eucalipto nos fios elétricos da bomba do reservatório.

Plenário Dr. Manoel Cataldo, da Câmara Municipal de Tocantins, aos 09 de Fevereiro de 2021.

Vereador - Nedson Soares de Souza Lima

Co-autores:

Vereador Darci Marcelo Rodrigues da Costa

Vereador Claudiomir do Amaral

J U S T I F I C A T I V A

a) O referido reservatório é antigo e se encontra em péssimas condições, já foram feitas diversas reformas no mesmo, já não tem como reformar mais.

b) A cerca de proteção seria importante, pois o reservatório se encontra no alto de um pasto e evitaria o contato com o gado que se encontra no local.

c) Os fios que dão acesso ao reservatório vêm da comunidade, parte baixa um raio de 300 a 400 metros, e as estacas que se encontram são poucas e de bambu gigante.