Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 06/10/2017
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 970, DE 2017.
(Autor: Damasceno Júnior/PSDC)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Damasceno Junior/PSDC nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Companhia de Engenharia de Transporte e Transito, solicitando providências urgentes com relação à revitalização da pintura do Redutor de Velocidade(quebra molas), na Rua Londrina frente ao número 2463, no Centro.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 4 de outubro de 2017.

Damasceno Junior
Vereador/PSDC

Justificação

Em visita ao local notou-se que a pintura esta bastante desgastada devido ao tempo e ao fluxo de veículos.

Tal indicação visa à segurança dos pedestres, motoristas e moradores do local, faz-se necessária a tomada de providências quanto aos fatos.

Assim sendo, desejo contar com atenção da sua equipe, para sanarmos o problema.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



