INDICAÇÃO Nº 823/2025

Indica à Gerência Regional da Companhia Paranaense de Energia – COPEL a avaliação imediata da fiação na Rua Américo Jacomino, no Jardim Naipi, Bairro Maracanã, conforme especifica.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Senhor Gerente Regional da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, que se digne

DETERMINAR ao Setor competente estudo que viabilize a avaliação imediata da fiação na Rua Américo Jacomino, no Jardim Naipi, Bairro Maracanã, tendo em vista que a fiação está exposta oferecendo risco de choque elétrico e podendo causar acidentes de trânsito, uma vez que está caída na via pública.

J U S T I F I C A T I V A

A população local tem relatado situações de risco, sendo o principal ponto de preocupação a fiação exposta, que pode representar um perigo tanto para os moradores quanto para os transeuntes da região.

Um dos relatos mais graves relatados envolve um motoqueiro que quase sofreu um acidente devido à fiação solta. Caso não tivesse sido retirada a tempo, o ocorrido poderia ter causado um incidente mais sério. Além disso, é fundamental destacar que não sabemos se os fios estão energizados ou não, o que torna a situação ainda mais perigosa e urgente.

A situação tem sido negligenciada, com empresas responsáveis pela manutenção transferindo a responsabilidade umas para as outras, sem que haja uma solução definitiva. No dia de hoje (14/03/2025), por exemplo, um funcionário de uma empresa de internet esteve no local, mas, ao retornar, a fiação estava cortada e emaranhada, representando ainda mais risco à segurança.

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00

Diante do exposto, solicitamos com urgência que a Copel avalie e tome as providências necessárias para garantir a segurança da população, incluindo a verificação da energização dos fios e a imediata reparação da fiação no local.

A fiação exposta oferece risco de choque elétrico e pode causar acidentes graves, o que justifica a urgência dessa intervenção. Além disso, a falta de ação por parte das empresas responsáveis tem gerado grande preocupação na comunidade, que precisa de uma solução definitiva e eficaz para garantir a segurança pública.

Sala das Sessões, 20 de março de 2025.

Bosco Foz

Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00



Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00 e informe o código 0720-B66D-83B1-1E00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0720-B66D-83B1-1E00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 20/03/2025 14:30:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/0720-B66D-83B1-1E00