Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 090/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 26 de abril de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Ref. Requerimento nº 076/2021

Senhor Presidente,

Temos a informar, considerando a solicitação do nobre edil, Vado Silva, através do Requerimento nº 076/021, sobre o estado das passarelas do Bairro Cachoeira, Paulo VI, Queluz e 040, na região da Barreira, que já foram expedidos ofícios a MRS e Via 040 buscando parcerias na manutenção destes equipamentos.

Neste ano, já aconteceram reuniões com representantes destas empresas para tratativas. Sendo que Dr. Frederico, representante da Via 040, visitou alguns trechos juntamente com o Prefeito Mário Marcus, identificando pessoalmente a situação das passarelas.

Foi elaborado relatório pela Secretaria de Obras e encaminhado juntamente com o ofício solicitando a disponibilização e viabilidade para a execução desta manutenção.

Sendo só para o momento.


Seguimos juntos no propósito da resolução das demandas.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Os problemas encontrados são de pequena monta não implicando em riscos estruturais para as passarelas. Deverão ser tomadas as medidas necessárias para correção dos itens listados para mantê-las em condições de conforto e segurança para os usuários.

A passarela para acesso ao bairro Paulo VI sobre a BR 040 é a que merece maior atenção, necessitando reparos no guarda corpo em pontos onde barras do mesmo deverão ser repostas, conforme pode ser visto na foto abaixo.



Marcelo Magno Sana Moreira Neves

Eng. Civil CREA-MG 17.172/D

RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO DE PASSARELAS NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Passarela para acesso ao bairro Paulo VI sobre a BR 040

Itens verificados:


1- Melhorias nos guarda-corpos.
Colocação de novas barras e pintura.
2- Acessos a passarela.
Lado Santa Matilde: acréscimo de guarda-corpo e escada na entrada.
Lado Paulo VI: recuperação de passeio, guarda-corpo e acréscimo de rampa.
3- Projeto de iluminação e execução em toda passarela.



Passarela para acesso à região da Barreira sobre a via BR 040

Itens verificados:


1 -Pintura em bom estado.
2 - Melhoria no piso dos acessos.
3 -Troca de parte do guarda-corpo de concreto do acesso no lado Santa Cruz.
4 –Colocação de guarda corpo e passeio com passagem de pedestres no lado São Benedito.
5 -Iluminação em toda passarela.
6 –Construção de 140 metros de passeio para dar acesso à rua Rogério Retore.



Passarela de acesso ao bairro Cachoeira sobre a via férrea da MRS

Itens verificados:

1- Pintura em boas condições.
2- Guarda-corpo e piso bons.
3- Entradas boas.
4- Necessidade de reparos no bloco de suporte da placa de inauguração.
5- Iluminação OK



Passarela Prefeito Pedro Silva ligando os bairros Triângulo e Carijós sobre a via férrea da MRS

Itens verificados:

1- Ótimas condições.
2- Pintura OK.
3- Guarda-corpo OK.
4- Piso OK.
5- Acessos OK.
6- Necessários reparos em 2 grades (1 em cada lado).
7- Colocar mais 1 refletor no lado da rua Marechal Floriano.
8- Faixa de pedestres OK.

