INDICAÇÃO Nº 0448/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada na altura do nº 331 da Avenida Cláudio Amorim.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, ***INDICAR*** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada na altura do nº 331 da Avenida Cláudio Amorim.

JUSTIFICATIVA:

Naquele dispositivo de escoamento, a guia entre a sarjeta e tampa está quebrada (vide foto), o que permite que detritos grandes entrem pela galeria, sendo necessário o seu conserto urgente.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 04 de novembro de 2014.

Janir Aurélio da Silva
Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lourivaldo Viana de Souza
Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Lida na Sessão de 04/11/2014	**Despacho em 04/11/2014**
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	**Ofício nº _____/_____**
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	**Márcia Regina Scalon Alves - Presidente**

INDICAÇÃO Nº 0448/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada na altura do nº 331 da Avenida Cláudio Amorim.



Lida na Sessão de 04/11/2014	**Despacho em 04/11/2014**
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	**Ofício nº _____/_____**
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	**Márcia Regina Scalon Alves - Presidente**