Indicação nº 036 / 2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida

INDICO, nas formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo Dr. Geraldino Barbosa de Oliveira Jr., para que faça gestões junto aos Departamentos Competentes, com **URGÊNCIA**, para que sejam feitos reparos na estrutura da **PONTE DE MADEIRA localizada na Rua Dois - Balneário Recreio Janaína.**

JUSTIFICATIVA

Requeiro ao Sr. Prefeito e sua Administração Municipal, dentro de suas possibilidades e comprometimento com seus moradores, a necessidade da urgente realização dos reparos da referida ponte, conforme descrito acima.

Constatei, em visita ao local, que falta segurança na travessia de pedestres, sua estrutura está visivelmente abalada e desmoronando, as madeiras estão podres e os moradores reclamam da falta de segurança na travessia podendo ocasionar acidentes. Tal medida se faz necessária para garantir as condições adequadas de circulação dos transeuntes. Saliente-se que esta ponte de madeira se tornou o único acesso dos moradores naquele local.

Plenário dos Emancipadores, 20 de Janeiro de 2021.

Emerson Rodrigues

GRYLLO

Vereador – PSDB