DESCRIÇÃO TÉCNICA

1.0 – APRESENTAÇÃO:

Este relatório apresenta as redes coletoras e ramais prediais existentes ao fundo da rua Mario de Oliveira Leite, bairro Padre Libério. Devido as erosões causadas pelo período chuvoso, as redes ficaram expostas, com risco de rompimentos nos próximos períodos.

2.0 - DA LOCALIZAÇÃO:

Rua Mário de Oliveira Leite, Padre Libério – Pará de Minas – MG

3.0 – DATA: 09/09/2022

FERNANDO MARINHO
Coordenador de Serviços
Águas de Pará de Minas

LOCAL: RUA MÁRIO DE OLIVEIRA LEITE, PADRE LIBÉRIO – PARÁ DE MINAS

FOTOS



FOTO 1 – REDE COLETORA EXISTENTE NO LOCAL



FOTO 2 – RAMAL COLETOR EXISTENTE NO LOCAL

Elaborado por: Eliza Faria	Aprovado por:

FERNANDO MARINHO
Coordenador de Serviços
Águas de Pará de Minas

LOCAL: AV. VEREADOR RONALDO DE CASTRO ALVES, PROVIDÊNCIA – PARÁ DE MINAS

FOTOS



FOTO 3 – RAMAL COLETOR EXISTENTE NO LOCAL



FOTO 4 – RAMAL COLETOR EXISTENTE NO LOCAL

Elaborado por: Eliza Faria	Aprovado por:

FERNANDO MARINHO
Coordenador de Serviços
Águas de Pará de Minas

Águas de Pará de Minas	COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES	Data: 13/10/2022
	RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO	Pág : 4/4

LOCAL: AV. VEREADOR RONALDO DE CASTRO ALVES, PROVIDÊNCIA – PARÁ DE MINAS

FOTOS



FOTO 5 – REDE COLETORA EXISTENTE NO LOCAL



FOTO 6 – RAMAL COLETOR EXISTENTE NO LOCAL

Elaborado por: Eliza Faria	Aprovado por:

FERNANDO MARINHO
Coordenador de Serviços
Águas de Pará de Minas