Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 02/12/2016
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1038, DE 2016
Autor: Jorge Luiz Bocasanta/PROS

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

O Vereador Jorge Luiz Bocasanta-PROS, com base no Art. 116 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, após leitura desta em Plenário, seja encaminhado ao poder Executivo, através da Secretaria de Viação e Obras Públicas promova a limpeza e restauração do bueiro, na Rua Londrina esquina com a Rua Siqueira Campos.

Palácio José Neves Formighieri, 02 de novembro de 2016.

JORGE LUIZ BOCASANTA
Vereador/ Pros

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem o objetivo de resolver o problema que esta acontecendo com os moradores que estacionam naquele local, pois vários carros já caíram no bueiro, pois esta em situação precária.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA