INDICAÇÃO N°323 /2025

Autoria: Ueder Rodrigues Ferreira
Para: Secretaria de obras SEMOSP/PREFEITO
Indica: que seja realizado com urgência a reposição da tampa de bueiro na avenida paraná.

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta indicar ao Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria responsável, que seja realizada com urgência a instalação de uma tampa ou cobertura adequada no bueiro localizado na Avenida Paraná, o qual atualmente encontra-se aberto e expõe riscos consideráveis à população. O referido bueiro abriga fiação de energia, e sua condição atual representa grave perigo, especialmente para crianças, que podem acidentalmente cair no local, sofrer ferimentos ou até mesmo acidentes de maior gravidade.

A medida ora indicada visa garantir a segurança dos moradores, prevenir acidentes e assegurar a adequada proteção da infraestrutura pública situada na via.

Gabinete do Vereador Professor Ueder, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco

Ueder Rodrigues Ferreira
Vereador

D: 90871 e CRC: FC647D35

Município de Buritis

01.266.058/0001-44
Rua São Lucas, 2476 - Setor 06
www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Indicação	**323**	**11/12/2025**

ID: **90871**
CRC: **FC647D35**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **UEDER RODRIGUES FERREIRA**
Criação: **11/12/2025 09:12:22** Finalização: **11/12/2025 09:12:54**

Processo Documento

MD5: **9383612BD14EF68180D483D3BBA81FD2**
SHA256: **6C714084CB4AB0020E12C9FA6E98FBCC375FCD536FEF362E3D998F786515B028**

Súmula/Objeto:

que seja realizado com urgência a reposição da tampa de bueiro na avenida paraná.

INTERESSADOS

UEDER RODRIGUES FERREIRA	11/12/2025 09:12:32

ASSUNTOS

Matéria Legislativa	11/12/2025 09:12:41

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

UEDER RODRIGUES FERREIRA	VEREADOR	11/12/2025 09:13:02

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 90871 e o CRC FC647D35.