MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE

Câmara Municipal de Rio Branco
Gabinete do Vereador André Kamai

INDICAÇÃO Nº ____/2025

Indica a necessidade **urgente** da **remoção das famílias do final da Rua Belo Jardim, do Beco 1 e do Beco 2 às margens do Igarapé Batista e uma intervenção de infraestrutura para conter o desbarrancamento, desmoronamento e erosão do igarapé nessas localidades**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: **Remoção urgente das famílias do final da Rua Belo Jardim, do Beco 1 e do Beco 2 às margens do Igarapé Batista e uma intervenção de infraestrutura para conter o desbarrancamento, desmoronamento e erosão do igarapé nessas localidades**.

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelas famílias que até então residem **às margens do Igarapé Batista**, especificamente no final da **Rua Belo Jardim, do Beco 1 e do Beco 2, no Bairro Geraldo Fleming**, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio do órgão competente, para que seja providenciada a **remoção urgente dessas famílias para abrigos seguros e/ou aluguel social**, considerando a situação de perigo eminente dessas residências ruírem, em consequência do desmoronamento dos terrenos da área atingida pelas intensas chuvas e a elevação das águas do Igarapé Batista, neste inverno vigente**.**

Ratificamos a necessidade de um **levantamento, um estudo das condições** de moradia de algumas famílias dessa localidade, para fins de **cadastramento e atendimento com um programa de moradia própria.**

Em visita in loco, acompanhado de alguns moradores, na data desta última sexta-feira, 28/03/2025, constatamos a real situação de extremo perigo enfrentados por essas famílias.

Segundo relatos das pessoas atingidas, o processo da erosão de parte do terreno no final da rua, se intensificou após a execução de uma obra de drenagem com a colocação de uma tubulação de manilhas aparentemente subdimensionadas para captação pluvial, causando transbordamento e infiltração no solo por baixo da estrutura.

Além da remoção das famílias de forma imediata, também indicamos a necessidade de uma intervenção de infraestrutura de engenharia, para a contenção da continuidade do **desbarrancamento, desmoronamento e erosão**, da referida área, tendo como certo, caso não aconteça nenhuma providência, o agravamento ainda maior da situação.

✓ **Destaque**: Durante a visita foi feito contato imediato, via telefonema, com o Chefe da Defesa Civil Municipal, Cel. Falcão e com o Secretário Municipal de Assistência Social, João Marcos, que prontamente atenderam ao chamado e garantindo as providências iniciais imediatamente.

Também foi feita, na sequência, uma visita ao **CRAS do Rui Lino**, que, na pessoa da sua Coordenadora Ana, fomos muito bem recebidos com a garantia da ida da sua equipe já nas próximas horas, para acompanhar a situação para encaminhamentos de providências.

Segue anexo com **Relatório Fotográfico** (amostragem) como complementação para melhor ilustrar o aqui relatado, na presente indicação, ratificando a necessidade de providências urgentíssimas.

Portanto, é a Indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria com a urgência que a situação exige.

Rio Branco – AC, 01 de abril de 2025.

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES
Data: 02/04/2025 19:15:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

Anexo 1 – Relatório Fotográfico (Amostragem)

RUA BELO JARIM – Bairro Geraldo Fleming



Figura 01: Final da Rua Belo Jardim



Figura 02: Desbarrancamento/erosão: final da Rua Belo Jardim

Anexo 2 – Relatório Fotográfico (Continuidade da amostragem)



Figura 03: Desbarrancamento/erosão: final da Rua Belo Jardim



Figura 04: Desbarrancamento/erosão: final da Rua Belo Jardim



Figura 05: Desbarrancamento/erosão e esgoto: final da Rua Coral, que liga o Beco 1 à Rua Belo Jardim

Continuidade: Anexo 3 – Relatório Fotográfico (Continuidade da amostragem)



Figura 06: Casa escorada prestes a desmoronar



Figura 07: Marca do quanto já cedeu o assoalho da casa