Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
http://www.pradopolis.sp.leg.br - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 326/2024

Indicam ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de viabilizar a manutenção na tampa de um bueiro localizado na rua José Pontes Camara, na altura do número 106. (FOTO EM ANEXO).

AO NOBRE PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS:

As vereadoras que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de viabilizar a manutenção na tampa de um bueiro localizado na rua José Pontes Camara, na altura do número 106. (FOTO EM ANEXO).

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação se faz necessária a fim de se viabilizar a manutenção na tampa do bueiro da referia via, pois na situação que está atualmente pode ser que ocorra acidentes com quem passa pelo local e também aumenta o risco de entupir o bueiro, portanto solicitamos a manutenção o mais rápido possível.

Plenário José de Cayres, em 09 de Setembro de 2024

[redacted]

Gonçala Da Silva Marcelo
Gonçala Do Salgado (MDB) - Autor

[redacted]

Marcia Cristina Da Silva
Marcia (MDB) - Subscritor

Proposição redigida por Douglas Theodoro de Souza Junior

Lida na sessão de 11/09/2024
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Luciano Cardoso de Oliveira - 1º Secretário


Despacho em 11/09/2024
Ofício nº _____/_____

Thiago Aquino Alves - Presidente

Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Sete de Setembro, nº 999 - Pradópolis, SP - CEP: 14850-000 - (16) 3981-9100
http://www.pradopolis.sp.leg.br - camara@pradopolis.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº 326/2024

Indicam ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de viabilizar a manutenção na tampa de um bueiro localizado na rua José Pontes Camara, na altura do número 106. (FOTO EM ANEXO).



Proposição redigida por Douglas Theodoro de Souza Junior

Lida na sessão de 11/09/2024
Secretaria - Providenciado em: ___/___/___

Luciano Cardoso de Oliveira - 1º Secretário

Despacho em 11/09/2024
Ofício nº ____/____

Thiago Aquino Alves - Presidente