REQUERIMENTO Nº 73/2024

Na Av. Embaixador Pedro de Toledo, confluência com a Rua Frei Gaspar, em frente ao Restaurante Gáudio, havia um semáforo que, com a revitalização da orla, acabou sendo retirado e substituído por uma lombofaixa no local.

Ocorre que, embora a mudança tenha se dado para agilizar o trânsito na localidade, ela vem oferecendo risco de acidentes, devido à grande movimentação na avenida, com o aumento da velocidade média.

Diante do exposto,

R E Q U E I R O, nos termos regimentais, oficie-se à Prefeitura Municipal solicitando que a secretaria competente proceda à retomada do semáforo ou radar de velocidade na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, confluência com a Rua Frei Gaspar, em frente ao Restaurante Gáudio.

R E Q U E I R O, ainda, seja informado a esta Casa o seguinte:

1. Foi notado aumento no número de acidentes na região desde a substituição do semáforo por lombofaixa?
2. Há estudos que monitoram e preveem a volta do semáforo no local?

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA
Em 4 de abril de 2024.

ADOILSON FERREIRA DOS SANTOS
(Adilson da Farmácia)

DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO

Tec 136 JMA/Br