Câmara Municipal de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Protocolo: 32993
Data: 24/8/11 Hora: 8:23
Ofício:
Aprovado na 24ª SO, realizada em 23.08.11 S/ adendo
Presidente

INDICAÇÃO Nº 596 / 11

Assunto: Pedido de manutenção no semáforo do cruzamento da Avenida Anchieta com a rua Deputado Valdemar da Costa Filho no Indaiá.

Ref: GV – ADW

Bertioga, 23 de agosto de 2011.

Excelentíssimo Sr. Presidente
Nobres Vereadores

Alfonso Dari Weiland, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o Douto Plenário, fazer a seguinte Indicação:

As péssimas condições em que se encontra o semáforo do cruzamento da Avenida Anchieta com a rua Deputado Valdemar da Costa Filho no indaiá não esta tendo a devida manutenção, o que tem colocado em risco a integridade física daqueles que as utilizam, seja motoristas, ciclistas e pedestres, vale lembrar que o semáforo deste cruzamento encontra-se a mais de 03 meses no estagio piscante.

Esse trecho do município tem uma grande movimentação, principalmente na temporada que tem um grande fluxo de pedestres e veículos, e com a falta da manutenção nos semáforos, poderá agravar ainda mais o risco de acidentes.

Pelo exposto, reitero o pedido ao Exmo. Sr. Prefeito, José Mauro Dedemo Orlandini, que faça gestão junto ao Departamento de Transito para que se tome providencias urgentes quanto à manutenção dos semáforos e às sinalizações horizontais em toda a malha viária do município que encontra-se precária.

Observados os preceitos regimentais, esta é a Indicação que vai devidamente subscrita.

Ney Lyra
Vereador

Alfonso Dari Weiland
(Alemão)
Vereador

Marcelo Vilares
Vereador

PR. CLAYTON FERNANDES
Vice Presidente

Toninho Rodrigues
Vereador

Renatinho
Vereador PT ★