CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE VEREADOR EBER MACHADO

INDICAÇÃO Nº ___/2026

Assunto: Pedido de execução de serviços de infraestrutura na Rua 25 de dezembro, Bairro Villa Betel II.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico à Mesa Diretora desta Casa Legislativa que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando, com a devida urgência, a realização de serviços de infraestrutura urbana na Rua 25 de Dezembro, localizada no Bairro Villa Betel II, nesta cidade.

DOS SERVIÇOS SOLICITADOS:

Recuperação da pavimentação asfáltica, com operação tapa-buracos em caráter emergencial e posterior recapeamento completo da via;

Implantação e/ou recuperação do sistema de drenagem de águas pluviais, incluindo construção e desobstrução de sarjetas e meios-fios;

Reforma e adequação de bueiro/galeria existente, com instalação de tampa de proteção e contenção lateral, garantindo segurança aos pedestres e condutores;

Correção de erosões e nivelamento das margens da via, com medidas de contenção do solo;

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200

Serviços de limpeza urbana, incluindo retirada de entulhos, capina e roçagem;

Implantação ou melhoria da iluminação pública, caso constatada deficiência no local;

Sinalização viária horizontal e vertical, após a execução dos serviços.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE VEREADOR EBER MACHADO

Senhor Presidente
Nobres Vereadores

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária diante das precárias condições de trafegabilidade da referida via, que apresenta buracos, desgaste acentuado do pavimento, erosões laterais e deficiência no sistema de drenagem, comprometendo a segurança e a mobilidade dos moradores.

Ressalta-se, ainda, a existência de bueiro/galeria exposta, sem a devida proteção, configurando risco iminente de acidentes, especialmente para crianças, pedestres e motociclistas.

A ausência de drenagem adequada contribui diretamente para o agravamento dos danos na via, tornando ineficazes intervenções paliativas e exigindo uma solução estrutural por parte do Poder Público.

Dessa forma, a intervenção solicitada é medida urgente e necessária, visando garantir segurança, acessibilidade, qualidade de vida e dignidade aos moradores da região, bem como assegurar melhores condições de tráfego para veículos particulares, transporte público e serviços essenciais.

Atenciosamente,

Sala das Sessões “Edmundo Pinto de Almeida Neto”
04 de maio de 2026.

Eber Silva Machado

Assinado de forma digital por Eber Silva Machado
Dados: 2026.05.04 14:55:43 -03'00'

EBER MACHADO
VEREADOR
REPUBLICANOS

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200



Imagem 1: Asfaltamento se desintegrando.

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200



Imagem 2: Capa asfáltica sem densidade e sofrendo deterioração.

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200



Imagem 3: A camada asfáltica foi feita de forma irregular e sem densidade.

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200



Imagem 4: Boca de lobo aberta e sem tampa.

Rua Hugo Carneiro - Bosque, Rio Branco - AC, 69908-250
gabinete.vereadorebermachado@gmail.com
Telefone: (68) 3302-7200