ENCAMINHAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL
Em 31/03/21
PRESIDENTE

SENHOR PRESIDENTE

SENHORES(AS) VEREADORES(AS)

INDICAÇÃO Nº 1052

INDICO nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, a Excelentíssima Senhora Prefeita **RAQUEL AUXILIADORA CHINI,** que adote junto à secretaria competente providências necessárias, para realizar o reparo e o escoamento de poças de água que causam a proliferação e criadouro de mosquitos "*Aedes aegypti*", junto a Rua João Ramalho, altura do nº 280, bairro Aviação.

Os munícipes que residem na Rua João Ramalho reclamam que a SABESP fez reparo e a colocação de novas tubulações, porém, após a conclusão da manutenção pela SABESP, as águas das chuvas não escoam, acumulando mosquitos e forte odor, gerando riscos de doenças pelo acúmulo de água parada.

Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de março de 2021.

Paulo César Monteiro Silveira
Vereador



