CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 1215/2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie por meio da Secretaria competente, a reforma de uma tampa de bueiro danificado, situada entra as Ruas Laudicena Silva de Oliveira com a Rua Vila Rica no Bairro Novo Itabirito.

JUSTIFICATIVA: O bueiro está sem tampa em um local de grande movimentação de veículos e pessoas, gerando o risco de acidentes para os mesmos.

Sala das Reuniões, 4 de Outubro de 2021.

LEANDRO SILVA MARQUES
VEREADOR

PROTOCOLO
DATA 04/10/21
RECEBIDO POR

APROVADO
EM 04/10/21
PRESIDENTE