REQUERIMENTO Nº 109/2025
Data: 27 de março de 2025

Ementa: solicita o envio de ofício ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Curitiba, Sr. Hélio Gomes da Silva, requerendo informações a pedido deste vereador sobre as providências que estão sendo adotadas quanto à exposição de fiação junto ao pavimento asfáltico da rotatória localizada na margem esquerda do viaduto da AACC (sentido Toledo a Guaíra), na zona urbana da BR-163, município de Marechal Cândido Rondon, considerando os riscos à segurança e à saúde pública.

Senhor Presidente,

Requer, após deliberação regimental do plenário, que seja encaminhado ofício ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Curitiba, solicitando providências urgentes a respeito da exposição de fiação junto ao pavimento asfáltico existente na rotatória situada na margem esquerda da BR-163, ao lado do viaduto da AACC, na zona urbana do município de Marechal Cândido Rondon.

Diante dos riscos evidentes, solicito as seguintes informações e providências:

1. **Quais são as medidas que o DNIT está adotando para fiscalizar e corrigir a exposição de fiação em locais junto ao asfalto e nas proximidades do viaduto?**
2. **Quais providências podem ser tomadas para garantir que as empresas responsáveis pela fiação mantenham os cabos devidamente seguros e em conformidade com as normas de segurança, especialmente nas áreas críticas próximas ao viaduto?**
3. **Existe algum tipo de fiscalização sistemática por parte do DNIT ou parceria com outras entidades para garantir que a fiação esteja devidamente posicionada de forma segura, sobretudo nas regiões próximas ao viaduto?**
4. **Quais prazos são estabelecidos para a correção de falhas, especificamente esta apresentada em anexo? e a manutenção preventiva em casos de fiação exposta, especialmente nas proximidades do viaduto e outras vias de grande circulação?**

É importante destacar que a exposição inadequada de fios e cabos representa uma grave ameaça à segurança de motoristas, pedestres e ciclistas, podendo ocasionar choques elétricos, ou interromper algum serviço.

A fiscalização e a adoção de medidas corretivas imediatas são essenciais para a prevenção de acidentes e para garantir a segurança dos cidadãos.

Diante do exposto, aguardo a aprovação do presente requerimento para o envio imediato do ofício ao Diretor do DNIT, a fim de que as providências cabíveis sejam adotadas com urgência.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 27 de março de 2025.

CRISTIANO LUIS METZNER
(SUKO)
VEREADOR





