CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INDICAÇÃO Nº 95 /2023

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa. nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie por meio da autarquia SAAE , a reparação da tampa do bueiro na rua Capitão Serafim esquina com a rua José Benedito no bairro Santa Efigênia.

Justificativa: O local se encontra com a tampa do bueiro praticamente solta causando risco de acidentes aos motoristas e pedestres que transitam naquele local.

Sala de reuniões, 27 de fevereiro de 2023

ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO
VEREADOR

PROTOCOLO
DATA 24/02/2023
RECEBIDO POR

APROVADO
EM 27/02/2023
PRESIDENTE