Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Lido em: 11/10/22
Cabral
Vereador(a) 1º Secretário(a)

INDICAÇÃO N.º 1363 , DE 2022
(Proponente: Vereador Professor Santello/PTB)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 11/10/22
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

INDICO, nos termos do art. 143, do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria Municipal de Saúde - Sesau, providências urgentes para reparos em telhado e infiltrações na UBS Aclimação.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 11 de outubro de 2022.

Professor Santello
Vereador /PTB

Justificação

A presente proposição tem por abjetivo solicitar reparos urgentes no telhado e infiltrações na Unidade de Saúde da UBS Aclimação a pedido da população local.

Moradores e servidores da unidade sofrem com inundações e goteiras em dias chuvosos como vem acontecendo ultimamente. As goteiras estão por toda parte, até mesmo na entrada. Para agravar a situação, mesmo quando a chuva dá uma trégua o odor de sujeira arrastada pelas águas é forte, fazendo com que pacientes e servidores respiram o cheiro de mofo, comprometendo ainda mais o grau de insalubridade.

O atendimento também fica comprometido nos dias de chuva por conta dos locais que ficam interditados.

Conto com sua atenção para o atendimento a esta solicitação.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Água invade e alaga Unidade Básica de Saúde do bairro Aclimação

11 Oct 22 - 10h02 Atualizado 11 Oct 22 - 10h10 **Redação - Portal 24**

Com a forte chuva que está atingindo Cascavel e região, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Aclimação ficou alagada nesta manhã (11).
A água acabou entrando através de infiltrações em encanamentos, teto, paredes, e assim, tomou conta da unidade hospitalar, dificultando o trabalho dos profissionais da saúde no local.

A situação é preocupante e o que os servidores podem fazer neste momento é puxar a água para fora e tentar manter o local seco para manter o funcionamento da unidade, mesmo mediante à dificuldade.

