Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Av. Dr. Anysio Chaves, 1001 CEP 68030-290
CNPJ nº 10.219.202/0001-82

Vereadora Adriana Almeida

GABINETE DA VEREADORA ADRIANA ALMEIDA – PV

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aprovado em única Discusão
Por: unanimidade
Plenário: 14/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Prof. Josafá Gonçalves
1º Secretário

REQUERIMENTO Nº 593 /2022.

A Sua Excelência Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores:

Assunto: SERVIÇO URGENTE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO E SANEAMENTO (LEI N° 20.876/2019), RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DA RUA SÃO CRISTOVÃO, ENTRE RUAS OSMAR SIMÕES E ALUÍSIO MARTINS, BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ.

Com base nas orientações do regimento da Casa, a parlamentar signatária, requer que, após a tramitação regimental e a necessária aprovação dos ilustres pares soberano plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santarém, para que autorize estudos diante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (SEMURB) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) a inclusão na programação do Município da realização de **RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA RUA SÃO CRISTOVÃO, ENTRE RUAS OSMAR SIMÕES E ALUÍSIO MARTINS, BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ.**

Justificativa:

Os moradores do bairro solicitam com urgência a recuperação da via, haja vista que o local, além de estar intrafegável, oferece graves riscos à população. Ocorre que no trecho supracitado **há uma cratera com 2,60 m de profundidade, 16,5 m de largura e 30 m de cumprimento**, conforme relatório da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (anexo), realizado após solicitações desta Parlamentar infra-assinada.

Sendo assim, os riscos são iminentes, visto que um poste de iluminação pública está prestes a ceder, como já ocorreu com uma cerca de uma residência particular, o acesso pela população está prejudicado, o transporte público no local está totalmente impossibilitado e há acúmulo de lixo na via. Ademais,

também há uma residência que se encontra em sérios riscos de ceder em razão da cratera, conforme fotos anexas.

Portanto, requer que desta decisão seja dado conhecimento a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (SEMURB) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e para a Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá.

Termos em que,
Pede deferimento.

Santarém/PA, 07 de março de 2022.


ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA:01070318175


Assinado de forma digital por ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA:01070318175
Dados: 2022.03.07 13:32:05 -03'00'


ADRIANA ALMEIDA
Vereadora – PV


ANEXO

RUA SÃO CRISTOVÃO, ENTRE RUAS OSMAR SIMÕES E ALUÍSIO MARTINS, BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ.









PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 070/2022/COMDEC – BAIRRO MAICÁ

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte dois, nesta cidade de Santarém - PA, em cumprimento a determinação do Coordenador da Defesa Civil Municipal, para realização de vistoria emergencial no logradouro abaixo descrito, a fim de verificar as condições infra estruturais do local, ficando encarregados pela vistoria os agentes: Coordenador Darlison Maia, Ariana Almeida, Jarlane Veloso e o motorista Edivan Araujo da COMDEC.

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:

Logradouro: Via Pública
Endereço: Rua São Cristóvão entre Rua Osmar Simões e Aluisio Martins
Bairro: Maicá
Zona: Oeste

2. OBJETIVO:

Verificar *"in loco"* as condições de segurança do local. Analisar os perigos relacionados a acidentes por desastre natural, vulnerabilidade social, colapso estrutural, situação de risco físico e biológico.

3. VISTORIA:

Em conformidade à solicitação da Vereadora Adriana Almeida e o Presidente da AMUMA –ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO MAICÁ, a equipe da Defesa Civil esteve presente no dia 03 de março de 2022, no endereço acima descrito.

a) *"in loco"* verificou-se na Rua São Cristóvão uma cratera no perímetro entre Rua Osmar Simões e Aluisio Martins com acesso principal através da Rua Monte Castelo, uma cratera de grande proporção:

Dimensões da cratera:
Profundidade: 2,60m
Largura: 16,5m
Cumprimento: 30m

b) Salientamos que a cratera dificulta o acesso dos moradores nas vias adjacentes, sobretudo, o acesso do transporte público no perímetro. As erosões nas extremidades da cratera estão acentuadas em decorrência das chuvas torrenciais, foi observado rachaduras no solo, o qual, há acesso recorrente dos moradores.

c) Observou-se o acumulo de resíduos sólidos na cratera, segundo o moradores, o resíduo é despejado no local para atenuar a erosão, no entanto, o acumulo de alguns desses resíduos podem gerar risco de saúde pública aos moradores que residem próximo ao local.

d) O poste responsável pela transmissão de energia elétrica no perímetro está nitidamente comprometido, pois está, basicamente, dentro da cratera, portanto, há o risco iminente de cair, e gerar prejuízos aos moradores. A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica EQUATORIAL, foi acionado pelo presidente da AMUNA, para verificar os riscos oriundos da possível queda do poste, no entanto, a empresa o comunicou que só poderá fazer a manutenção e retirada após a execução do serviço na via.

4- CONCLUSÃO:

É notório a necessidade da execução de serviço de terraplenagem através da SEMINFRA no local, para atenuar os transtornos aos moradores e melhorar o acesso de veículos no perímetro.

Em conformidade ao observado, podem-se identificar através de fotos a real situação do local.

Devemos fazer a prevenção para evitar prejuízos materiais e danos humanos.

Santarém, 03 de Março de 2022.


DARLISON REGO MAIA:15940586287 Assinado de forma digital por DARLISON REGO MAIA:15940586287 Dados: 2022.03.03 12:37:36 -03'00'

Darlison Rêgo Maia
Coordenador Municipal da Defesa Civil
Dec. Nº 020 de 01/2021 – SEMAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







Fonte: APARELHO MOVÉL DA DEFESA

End.: Av: Sérgio Henn, nº635 – Aeroporto Velho – Cep. 68020-000 – Santarém – Pará
Telefone: (93) 99210-7898 E-mail:comdec@santarém.pa.gov.br