EXPEDIENTE DO DIA
EM 20/05/2008

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado Sob nº 0453
Em 20/05/08
ASSESSORIA

Câmara Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INDICAÇÃO Nº 042/2008

Proponente: João Cabral Rodrigues Conciglieri

Destinatário: Exmº Sr. Elias Kiefer
Prefeito Municipal de Marechal Floriano-ES.

Exmº Sr. Juarez José Xavier
Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano-ES.

O Vereador **João Cabral Rodrigues Conciglieri,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, vem através deste solicitar ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, a necessidade da reforma urgente e reparo emergencial na afiação elétrica da **EMEF "SITIO RUPF", neste município.**

JUSTIFICATIVA:

É notória a péssima situação em que se encontra a referida escola, bem como toda afiação do relógio da escola.
As paredes estão totalmente danificadas, em função das infiltrações, causadas pelas chuvas, e isto tem ocasionado grandes transtornos, aos professores e principalmente as crianças que são mais vulneráveis a esta situação. E quanto a afiação elétrica o relógio está totalmente danificado ficando o perigo exposto as crianças, podendo com isto ocorrer sérios acidentes.
O vereador espera que o Prefeito se sensibilize e resolva a questão o mais rápido possível para que os alunos não sejam prejudicados.
A medida aqui é uma questão urgente que se resolve Educação e a segurança das crianças. O vereador como representante do povo promete acompanhar a situação da Escola EMEF " Sitio Rupf.".
Segue em anexo a este toda documentação da atual situação da escola e ofícios ao Secretário de Educação pedindo providências.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2008.

João Cabral Rodrigues Conciglieri
VEREADOR

a Clara Endlich, 97 - Centro - Marechal Floriano - ES - CEP 29.255-000 - Tel.: (27) 3288-1925 / Telefax: (27) 3288-1250
www.cmmarechalfloriano.com.br - e-mail: camara@cmmarechalfloriano.com.br - cmmfes@ig.com.br

TEL: 32881615

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
LAUDO DE EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS
VISTORIA DE REGULARIZAÇÃO

AC

Protocolo de Vistoria nº 0303/08 Projeto nº

Deverão ser apresentados por ocasião da emissão da certidão de vistoria, os seguintes documentos referentes aos sistemas de proteção contra incêndio e pânico da edificação:

- [ ] Notas Fiscais de todos os equipamentos utilizados no(s) sistema(s) de proteção contra incêndio e pânico (tubulação, mangueiras, esguichos, bomba de incêndio, extintores, pára-raios, abrigo de mangueiras, hidrantes, luz de emergência, sprinklers, piso anti-derrapante, etc.).
- [x] Nota Fiscal dos serviços executados nos extintores acompanhada do relatório de inspeção. 01 PQS 06Kg; 01 AP 10L
- [ ] Certificado de Marca de Conformidade ABNT das mangueiras de incêndio.
- [ ] Certificado de manutenção da central de gás com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e Laudo de estanqueidade da rede de gás.
- [ ] Certificado de manutenção dos pára-raios com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
- [ ] Nota Fiscal de serviços ou de equipamentos para proteção de fiação elétrica exposta.
- [ ] Certificado de manutenção dos equipamentos de iluminação de emergência, sinalização de saída e alarme com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
- [ ] Certificado de manutenção do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
- [x] Outros: (1) FAZER MANUTENÇÃO NO PADRÃO DE LUZ, BEM COMO EMBUTIR TODA FIAÇÃO ELÉTRICA EXPOSTA DO POSTE DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA, ATÉ AS INSTALAÇÕES DA EDIFICAÇÃO (OBS) O POSTE COLOCA EM RISCO ALUNOS E TRANSEUNTES.

(2) USO MÁXIMO PERMITIDO DE 03 P13 DE GLP.

Obs.: Todos os documentos deverão ser apresentados no original ou em fotocópia autenticada, conforme estabelece a Portaria nº 115-N, de 15 de fevereiro de 2001, publicada no Diário Oficial de 22/02/2001.

MAL. FLORIANO, 15 de ABRIL de 2008

Ciente: [signature]

Vistoriante: [signature] Conferente

Adenilson Santos SIMÕES
SGT BM
Matc. 125311

DIO/2006

EM BRANCO

Selo de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

SEDE
TEL.
(27) 3288-1271

AUTENTICAÇÃO

AHJ20126

CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO
Autenticação - Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, Autenticando-a nos termos do art. 7º, V da Lei 8.935/94

Marechal Floriano - ES -

17 ABR. 2008

Em test° _____ da verdade

- [ ] HERMILO NARDI GAMA - Tabelião
- [x] MARCILDA MARIA STEIN - Tab. Substituta
- [ ] WAGNER GAMA - Bel.



Escola Municipal de Ensino Fundamental "Sítio Rupf"
Campo do Apollo XIII – Marechal Floriano – ES
Tel.: 3288-0018

Of.: 014/2007 Marechal Floriano, 23 de Abril de 2007.

Da Diretora da EMEF "Sítio Rupf"
Sr.ª Vera Lúcia Bravim Piveta

À responsável pelo Setor Pessoal
Sr.ª Djanira Edilene C. Stein

Venho por meio deste solicitar a Srª o envio de um eletricista à nossa escola para verificar a afiação elétrica – do relógio até a escola-, e o relógio de energia que encontra-se danificado. Sem mais para o momento e, certa em poder contar com a sua ajuda, agradeço.

Atenciosamente

EMEF "SÍTIO RUPF"

Campo do Apollo XIII – Marechal Floriano-ES

Of: 05/2008 Marechal Floriano, 14 de Fevereiro de 2008.

Da Diretora da EMEF "Sítio Rupf"
Srª. Vera Lúcia Bravim Piveta

Ao Secretário Municipal de Educação
Sr. Jacinto Catelan Júnior

Sirvo-me do presente para solicitar a V.Srª. seja feito, em regime de urgência reparos que esta escola está necessitando. Reparos na rede elétrica e a instalação de um padrão de energia que está danificado e consequentemente provoca a queda da energia da escola quando os aparelhos estão ligados. Há também a melhoria do reboco de alguns pontos, a pintura interna e externa do prédio escolar que está descascando, pintura dos quadros-negro, infiltração da laje dos banheiros ocasionando bolor, cobertura do pátio para proteger os alunos do sol e da chuva, construção de um depósito, piso para a sala dos professores e secretaria e a construção de um mural.
Segue em anexo as fotos para a comprovação da reivindicação acima.

Certos de que as providências serão tomadas, agradeço e apresento minhas,

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob o nº 5741/2
Em 26/11/07
Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

OF.SEMEC nº 520/2007 Marechal Floriano - ES, 26 de novembro de 2007.

Do: Secretário Municipal de Educação e Cultura de Marechal Floriano
Ao: Exmo Sr. Prefeito Municipal de Marechal Floriano
Elias Kiefer

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para solicitar a V.Exa. que seja feito, em regime de emergência reparos na rede elétrica da EMEF "Sítio Rupf", pois no final de semana houve um problema e a referida escola está totalmente sem energia elétrica.

Informo ainda que sem iluminação e condições de ligar os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos será inviável continuar as aulas, pois impossibilita a confecção de merenda e as salas de aula ficam escuras impossibilitando os alunos e professor de trabalharem e estudar.

As providências necessárias precisam ser tomadas ainda hoje, pois estamos no final do ano, temos um número de dias letivos a cumprir e não temos condições de repor aulas, pois o calendário letivo já está no máximo de suas possibilidades.

Certos de que as providências serão tomadas, agradeço e apresento minhas,

Atenciosas Saudações.

Jacinto Catelan Junior
Secretário Municipal de Educação
e Cultura de Marechal Floriano - ES
DEC 3833/2007

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob o nº
Em 18/02/08
Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Educação
EMEF "SÍTIO RUPF"

Campo do Apollo XIII – Marechal Floriano-ES

Marechal Floriano, 18 de Fevereiro de 2008.

Of. 05/2008

Da Diretora da EMEF "Sítio Rupf"
Srª. Vera Lúcia Bravim Piveta

Ao Perfeito Municipal de Marechal Floriano
Sr. Elias Kiefer

Sirvo-me do presente para solicitar a V.Srª. seja feito, em regime de urgência reparos que esta escola está necessitando. Reparos na rede elétrica e a instalação de um padrão de energia que está danificado e consequentemente provoca a queda da energia da escola quando os aparelhos estão ligados. Há também a melhoria do reboco de alguns pontos, a pintura interna e externa do prédio escolar que está descascando, pintura dos quadros-negro, infiltração da laje dos banheiros ocasionando bolor, cobertura do pátio para proteger os alunos do sol e da chuva, construção de um depósito, piso para a sala dos professores e secretaria e a construção de um mural.
Segue em anexo as fotos para a comprovação da reivindicação acima.

Certos de que as providências serão tomadas, agradeço e apresento minhas,

Atenciosas saudações,

1- **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO** (Meta, Etapa ou Fase)

Etapa/ fase	Especificação		Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1	**Reestruturação da Rede Física**	**Justificativa**				
1.1	Cobertura do pátio	Justifica-se pela ausência de um espaço para realização de reuniões, para refeitório e apresentações dos alunos, além de protege-los do sol forte e da chuva no horário da entrada e do recreio (não ocupará todo o pátio e os alunos ainda utilizam o campo para recreação).	80 m^2	01	02/01/08	31/12/08
1.2	Construção de um depósito	Faz-se necessário para guardar os materiais de limpeza, esportivo e de expediente, além dos trabalhos dos alunos, sendo que estes ficam encaixotados e em locais inadequados.	7,18 yd^2	01	02/01/08	31/12/08
1.3	Cobertura do teto dos banheiros p/ acabar com a infiltração.	Os banheiros encontram-se com as paredes molhadas e com infiltração, deixando o chão molhado e escorregadio nos dias chuvosos. Estará protegendo também a caixa de água da ação do tempo.	12 m^2	01	02/01/08	31/12/08
1.4	Piso para a sala dos professores e secretaria.	Atualmente existe um piso feito com pó de cimento que se encontra bem desgastado e apresenta aspecto de sujeira o tempo todo.	22,80 m^2	01	02/01/08	31/12/08
1.5	Consertos da rede elétricas (troca da fiação) e a instalação de um padrão de energia.	A rede elétrica possui fios muito finos e acaba sobrecarregando-a por haver vários aparelhos elétricos ligados provocando um gasto maior de energia. O padrão atual encontra-se danificado (o relógio está amarrado com arame e o poste ameaça cair). A mudança do padrão foi sugerida pela Escelsa.		01	02/01/08	31/12/08
1.6	Pintura externa e interna do prédio escolar	Devido a ação do tempo (sol, chuva, umidade, poeira) a pintura atual está desgastada e as paredes estão bastantes sujas, marcadas e soltando tinta em vários pontos.	800 m^2	01	02/01/08	31/12/08
1.7	Pintura de Quadro-negro	Não é possível escrever corretamente com giz por serem velhos e isso acarreta dificuldade na leitura e na compreensão do que está escrito.	4 m^2	03	02/01/08	31/12/08
1.8	Reparos e ampliação dos banheiros dos alunos e dos funcionários (lavatórios, caixas de descarga, sanitários e portas).	A ligação da caixa de descarga da sala dos funcionários é direta, os lavatórios dos banheiros dos alunos precisam ser trocados e instalado mais um sanitário para atende-los adequadamente.	2m^2	02	02/01/08	31/12/08
1.9	Construção de mural	O mural será utilizado para expor os trabalhos dos alunos, pois estes são colados nas paredes e quando são retirados acabam danificando-as.	5,20 m^2	01	02/01/08	31/12/08

Obs: Os gastos estimados com a reestruturação física ficaram em torno de **R$ 150.000,00**.É necessário um técnico (de obras e de eletricidade) para calcular os valores precisos da mão-de-obra e dos materiais a serem utilizados.

Paredes com reboco caindo e a pintura soltando.





Necessidade de um depósito para guardar material que está amontoado no banheiro.





Paredes com reboco caindo e a pintura soltando na parte externa e interna











Teto soltando







Troca do padrão e reparos na rede elétrica









Substituição dos armários





Cobertura da caixa d' água para protege-la do sol e evitar a infiltração



Necessidade de um deposito para guardar material que esta armazenado no banheiro







Desativação do tanque e construção de um novo

