Indicação n.° 225/2011

CÂMARA MUNICIPAL

Encaminha-se ao Sr. Prefeito.
Dracena, 26 de setembro de 2011

_____
Nelson Nabor Buzinaro
= Presidente =

Senhor Presidente:

Indico ao Senhor Prefeito, de acordo com o Regimento Interno da Câmara, que determine, urgentemente, ao setor competente a pintura no redutor de velocidade localizado na Av. José Bonifácio, proximidades da Empresa Olivar Moveis, uma vez que a via foi recentemente recapeada e a pintura não foi refeita.

Nossa solicitação visa atender reivindicação de moradores daquela região, os quais estão preocupados com a insegurança que a via pública representa a todos, quer na direção de veículos ou no trânsito de pedestres, já que sem o obstáculo é comum constatar que alguns motoristas exageram na velocidade, podendo provocar sérios acidentes

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".
Dracena, 26 de setembro de 2011.

Ademir Ussifatti
= Vereador – PV =