I N D I C A Ç Ã O Nº 363/2022

INDICA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PALMARES SUL.

A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoramento e eu, membro desta Casa de Leis, no exercício regular do mandato a mim conferido, com fundamento no art. 199 e seguintes do Regimento Interno, ouvido o plenário desta Casa, **INDICO** ao Chefe do Executivo Municipal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Darci José Lermen, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Sr Luiz Alberto Moreira Castilho e ao Secretário Municipal de Saúde, Sr Gilberto Laranjeiras, **A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PALMARES SUL.**

J U S T I F I C A T I V A

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), conhecidas antigamente como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família, são a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada UBS é responsável pela assistência à saúde de uma população definida.

As UBS's contam com Equipes de Saúde da Família (ESF) compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde e por equipes de saúde bucal, composta por odontólogo e técnico em saúde bucal.

O ministério da Saúde[1] dimensiona a estrutura física das UBS's pelo quantitativo de Equipes de Saúde da Família implantadas e a cobertura populacional, na forma distribuída abaixo:

IV. SUGESTÕES DE ESTRUTURA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ACORDO COM O NÚMERO DE EQUIPES IMPLANTADAS E A COBERTURA POPULACIONAL

Nº de Equipes Saúde da Família trabalhando na UBS	População Coberta
1 ESF	De 2.400 a 4.000 pessoas
2 ESF	De 4.000 a 8.000 pessoas
3 ESF	De 8.000 a 12.000 pessoas

[1] https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_estrutura_ubs.pdf. pg. 21

A Unidade Básica de Saúde de Palmares Sul, localizada na Rua João Pessoa, Quadra 25, Lote Especial, inaugurada em 03/04/2012, possui 1 Equipe de Saúde da Família – ESF e contém 01 - recepção sem estrutura para funcionários; 05 - Consultórios sem sanitários e 01 - Sala de procedimento que funciona como sala de injetáveis nebulização, curativo e esterilização. Não tem sala de reunião e não tem sala para Depósito de Material de Limpeza – DLM.

No dia 05 de agosto de 2022 foi realizada a 2° Assembleia Comunitária da Palmares Sul, com a presença e participação de 28 pessoas onde se discutiu a questão da UBS, tendo sido diagnostica a necessidade urgente de Reforma e Ampliação da UBS; manutenção e ou troca do transformador de energia; aquisição de centrais e ventiladores novos; aquisição de novas cadeiras; reforma integral do telhado que está danificado, fazendo com que molhe, encharque e alague toda a UBS; e etc.

Quanto a reforma e ampliação da UBS, a Assembleia entende ser imperioso pois a estrutura já não comporta a população que chega até o serviço. Hoje já são mais de 3 mil/mês pacientes que adentram ao serviço da UBS- segundo IDS-saúde e, em alguns casos, os pacientes ficam no corredor ou em salas inadequadas e sem conforto para administração de medicação/soro já que só existe uma sala para: curativo, procedimento, nebulização, medicação e dentre outros.

Foi lembrado também que a UBS da Palmares Sul, neste ano teve duas (02) notificações da vigilância sanitária, por não ter estrutura adequada para atendimento na sala de procedimentos.

Neste último mês de julho/2022, 4.505 usuários tiveram atendimento na UBS e ainda tem uma demanda reprimida ou a descoberta, de 11 mil pessoas.

Pelos dados que se apresenta, e pelo quantitativo de pessoas que por ela são atendidas, a Unidade Básica de Saúde de Palmares Sul não tem sequer a estrutura física mínima tipo ESF I sugerida pelo Ministério da Saúde, conforme composição abaixo descrita:

ESTRUTURA SUGERIDA PARA A UBS COM UMA ESF

Ambientes	Número de salas ou espaços
Recepção para pacientes e acompanhantes	1
Sala de Espera para pacientes e acompanhantes	1 a 3
Consultório com sanitário	1
Consultório	1
Sala de procedimentos	2
Almoxarifado	1
Consultório odontológico com área para escovário	1
Área para compressor e bomba a vácuo	1
Área para depósito de material de limpeza (DML)	1
Sanitário (para usuários)	2
Copa / Cozinha alternativa	1
Sala de utilidades	1
Área para reuniões e educação em saúde	1
Abrigo de resíduos sólidos	1
Se a UBS proceder à esterilização no local	
Sala de recepção, lavagem e descontaminação*	1
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado**	1

É de ressaltar que em verdade a UBS de Palmares Sul já comporta a estrutura mínima tipo ESF II sugerida pelo Ministério da Saúde, conforme composição abaixo descrita:

ESTRUTURA SUGERIDA PARA A UBS COM UMA ESF	
Ambientes	**Número de salas ou espaços**
Recepção para pacientes e acompanhantes	1
Sala de Espera para pacientes e acompanhantes	1 a 3
Consultório com sanitário	1
Consultório	1
Sala de procedimentos	2
Almoxarifado	1
Consultório odontológico com área para escovário	1
Área para compressor e bomba a vácuo	1
Área para depósito de material de limpeza (DML)	1
Sanitário (para usuários)	2
Copa / Cozinha alternativa	1
Sala de utilidades	1
Área para reuniões e educação em saúde	1
Abrigo de resíduos sólidos	1
Se a UBS proceder à esterilização no local	
Sala de recepção, lavagem e descontaminação*	1
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado**	1

Entretanto, na visão dos profissionais de saúde que atuam diretamente na UBS de Palmares Sul, o mínimo de estrutura a ser pensada numa ampliação da UBS deveria conter:

1 recepção	1 sala de procedimento com divisória para injetáveis e nebulização
2 consultórios de enfermagem com banheiro	1 sala para farmácia
1 sala de triagem	1 sala de reuniões
1 sala de triagem neonatal	1 sala para ACS
1 sala de testes rápidos	1 cozinha
3 salas de equipe multiprofissional	1 sala de expurgo
1 sala de ultrasson com banheiro	1 sala de utilidades
1 sala de esterilização	Área para resíduos
1 consultório odontológico	Banheiros para usuários
1 sala de agendamento SISREG	Banheiros para funcionários
1 sala de gerencia	

Vê-se, pois, que é necessário e urgente a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Palmares Sul e certo de que a nossa função é defender o interesse público e requerer providências que visem a melhoria dos nossos serviços de saúde, solicito o apoio de vossas excelências para a provação desta indicação.

Município de Parauapebas/PA, 29 de agosto de 2022.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ISRAEL PEREIRA BARROS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Israel Pereira Barros - Miquinha
Vereador do PT.