PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 – Aeroporto Velho
CEP: 68030-290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ Nº 10.219.202/0001-82
GABINETE DO VEREADOR PAULO GASOLINA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Aprovado em única Discussão
Por: unanimidade
Plenário 10 / 08 /2020
Câmara Municipal de Santarém
Alaércio Magalhães Cardoso
1° Secretário

REQUERIMENTO Nº. 429 /2020.
Senhor Presidente,

FALTA DE ESTRUTURA CAUSA INSEGURANÇA NA "SERRA DO ÍNDIO", BAIRRO DO SANTARENZINHO.

O Vereador infra-assinado, após os trâmites regimentais, Art. 52 do RI, manifesta solicitação de atenção ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Santarém, Dr. FRANCISCO NÉLIO AGUIAR**, com cópia para: **DEFESA CIVIL, SEMMA, CORPO DE BOMBEIROS E SEMINFRA**, para que seja estudado em caráter de urgência/urgentíssima, um levantamento técnico com respeito a situação da SERRA DO ÍNDIO, localizada no Bairro do Santarenzinho, que se encontra com erosões e valas abertas em toda a sua estrutura, causando preocupações e temor as famílias que residem aos arredores da referida serra.

Senhora e Senhores Vereadores, a conhecida e popular **SERRA DO ÍNDIO**, localizada no bairro Santarenzinho em Santarém, oeste do Pará, já foi alvo de muitas depredações, com retiradas constantes de pedras, areia, piçarra de sua estrutura, deixando-a praticamente com insegurança e propício a um desabamento, podendo causar sérios danos. O objetivo de uma fiscalização e visita técnica é urgente, para que se possa conhecer de fato, os possíveis problemas, até porque durante o tempo de chuva, podem afetar os moradores que moram nos arredores.

Com o início do período chuvoso já é possível perceber as consequências das enxurradas. São muitas valas abertas por onde a água passa e segue em direção às casas que ficam na parte mais baixa. A preocupação é com as erosões em escala maior, seguido de desabamento. Há tempo a Serra sofre com problema no local devido a extração mineral e outras ações desenfreadas que estava sendo realizada no local. Isso fez com que enfraquecesse a estrutura natural da serra, como pode facilmente ser identificado mesmo em dias ensolarados. Daí nossa preocupação, em caráter urgentíssimo para que providências sejam tomadas.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em março de 2020.

Em anexo, as fotos da Serra do Índio

PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DA SILVA
Vereador – Paulo Gasolina

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001 – Aeroporto Velho
CEP: 68030-290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ Nº 10.219.202/0001-82
GABINETE DO VEREADOR PAULO GASOLINA

SERRA DO ÍNDIO – BAIRRO SANTARENZINHO



