28 FEV. 2024

INDICAÇÃO Nº 130/2024

Exmo. Senhor Presidente, da Câmara:

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que estude junto à Secretaria Competente, a execução dos serviços de reparos na tampa do bueiro de ferro fundido na rua Sebastião Simão Almeida, em frente ao número 491, bairro Sion

O pedido se faz necessário visto que a tampa está danificada, causando transtornos à população, necessitando dos devidos reparos para melhorar as condições de trafegabilidade.

Sala de Sessões da Câmara, 28 de fevereiro 2024.

THIAGO ARAÚJO MOREIRA BICALHO
(THIAGO TITÓ) Vereador - PDT

APROVADO EM 28/02/24
Fernando Linhares Pereira
Presidente
PRESIDENTE