INDICAÇÃO Nº 54/2011

Senhora Presidente,

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, indica ao Chefe do Executivo Municipal a necessidade de se realizar intervenções na Rua Mato Grosso, no Bairro Maria Fernanda I, nesta cidade, próximo à Igreja Matriz de São Sebastião, visando a substituição dos redutores de velocidade ali existentes, feitos com tachões, por outros do tipo “lombada”.

JUSTIFICATIVA:

Apresento esta Indicação tendo em vista que vários moradores me reclamaram que motoristas de caminhões e camionetes não estão respeitando a sinalização no local e muito menos os redutores de velocidade, pois estes são ineficientes para tais veículos, que passam por cima dos tachões como se eles não existissem.

Portanto, para realmente reduzir a velocidade no local, o ideal é a colocação de lombadas.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta Indicação.

Sala das sessões, 22 de agosto de 2011.

CARLÚCIO COSTA DE OLIVEIRA
Vereador