22

386

*CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE*

*Cidade Monumento da História Pátria*

*Cellula Mater da Nacionalidade*

# INDICAÇÃO N.º 386 /2024

**INDICO** ao Sr. Prefeito Municipal, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, a necessidade urgente de limpeza do bueiro situado na Rua Coronel Silva Telles n.º 1483, no bairro Parque São Vicente.

## JUSTIFICATIVA

Este Vereador tem recebido várias reclamações recorrentes dos munícipes do entorno da Rua Coronel Silva Telles, n.º 1483, no bairro Parque São Vicente em relação ao péssimo estado de conservação do bueiro localizado no endereço supracitado, que necessita de limpeza e também colocação da tampa.

Já existem várias indicações acerca desse problema na Prefeitura, porém, até o momento, essa demanda não foi atendida. O bueiro encontra-se destampado e sujo, trazendo risco de acidentes, além do mau cheiro, insetos e dos alagamentos decorrentes das chuvas, por estar entupido. Portanto, fazem-se necessárias a limpeza e a colocação da tampa com brevidade.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, 22 de fevereiro de 2024.

**ALFREDO MOURA**

**Vereador**

Tec 060/fe/br