ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
GABINETE DA PREFEITA

Ofício n.º 0240/2020 DAO

Pelotas, 9 de outubro de 2020.

Exmo. Sr.
José Sizenando
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Vicente Amaral, o qual requer informações sobre as causas de alagamento na Rua Mario Peiruque (prot. Câmara 5809/2020).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP (01 fl. e 02 fls. respectivamente)

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 25/09/2020
Hora: 15:40

03.99.36 Relatório de Despacho (Chamado)

Número do Documento 000098/2020 **Tipo de Documento** Pedido de Informação
Data de Criação 22/09/2020 **Hora de Criação** 10:36:55
Documento de Origem Câmara
Data do Doc. de Origem **Data de Recebimento**
Usuário que fez despacho RUTE MARA NASCI DUARTE
Emitente
Resumo do Assunto Of. Leg. 0269/2020, prot.5809 - quais as causas dos alagamentos na rua Mario Peiruque, principalmente nas residências próximas à caixa dágua, bairro areal?

Sequência 2 **Envio** 25/09/2020 **Recebimento**
Origem Secretaria de Planejamento e Gestão
Destino Secretaria Municipal de Governo
Despacho Ao Sr.

Tiago Bundchen

Em resposta ao PI 000098/2020, informamos que a obra de Requalificação da Rua Mario Peiruque tem em seu objeto: Pavimentação c/ alargamento de via; ciclofaixa, acessibilidade; calçada em um dos lados da via; meio fio e sinalização. Sendo assim, a mesma não contempla drenagem. Todavia foi feito drenagem em parte da via pelo SANEP, o qual poderá responder o questionamento.

Atenciosamente;

Roberto Ramalho
Secretário de Planejamento e Gestão

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE
Em, 07 de outubro de 2020

Of. Nº : 275/2020

Ilmo. Sr.,

Em resposta ao Pedido de Informações, PI/000098/2020, protocolado nesta Autarquia sob o n.º S9162/2020, o qual solicita esclarecimentos sobre quais as causas dos alagamentos na Rua Mário Peiruque, principalmente nas residências próximas à caixa d'água, no bairro Areal, informamos, através do Departamento de Drenagem da Autarquia que a drenagem da região escoa em direção ao canal da Rua 20, do Loteamento Dunas.

Para melhoramento do sistema de drenagem, foi realizado aprofundamento da valeta e substituição de trechos de galerias que não são adequados, bem como ainda é necessário intervir no canal da Rua 20, do Loteamento Dunas, a fim de retirar e evitar a colocação indevida de tubulações e a redução da largura do canal, assim como um nivelamento de seu fundo, com o objetivo de buscar uma maior eficiência do mesmo, ação esta que é prejudicada pela ação dos posseiros.

Importante salientar que, além das ruas do entorno da caixa d'água, várias outras possuem sérios problemas de drenagem, uma vez que as valetas são muitas vezes tubuladas pelos próprios moradores, sem nenhum critério.

Por fim, ressaltamos que a Autarquia, além do investimento na infraestrutura da obra realizada na Rua Mário Peiruque, entre a Av. República do Líbano e a Rua 6, onde executou um sistema de drenagem efetuou a desobstrução da rede de drenagem existente.

Para quaisquer dúvidas, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Michele Larroza Alsina
Diretor-Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.
Tiago Bundchen
Diretor Executivo
Secretaria Municipal de Governo – SMG
Nesta