Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2961	02/12	

DESPACHO
APROVADO
Clayton Divino Boch
Vereador
GUILHERME DE SOUZA GOMES
Presidente

EMENTA
Solicita ao Poder Executivo informações, esclarecimentos e providências urgentes sobre a obstrução da galeria de águas pluviais na rua Piauí. (Imagens anexas)

REQUERIMENTO Nº 682/2024.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, sejam adote providências urgentes quanto à obstrução das galerias de águas pluviais na Rua Piauí, e para que sejam esclarecidas as medidas que serão tomadas para evitar que o mesmo tipo de problema que ocorreu na Rua Rio de Janeiro se repita em toda a cidade.

Exposição dos Fatos:

1. **Obstrução na Rua Piauí**: A obstrução das galerias de águas pluviais na Rua Piauí tem causado, em dias de chuva, o transbordamento excessivo de águas, dificultando o trânsito e a passagem de pedestres, o que tem gerado sérios transtornos à população local como mostram as imagens anexas.

2. **Problema recorrente na Rua Rio de Janeiro**: O problema da obstrução das galerias de águas pluviais na Rua Rio de Janeiro, que resultou no surgimento de uma cratera no asfalto, foi tratado no Requerimento nº 43/2024. A expectativa era de que, além de resolver o problema pontual, a Prefeitura adotasse medidas preventivas para evitar ocorrências semelhantes. No entanto, menos de 10 meses após os reparos, a cratera se abriu novamente e o asfalto cedeu, evidenciando que a obra realizada não foi suficientemente eficaz.

A falta de ação preventiva e a má qualidade das intervenções realizadas não podem ser repetidas em outras vias do município. Portanto, é imprescindível que a Prefeitura tome providências eficazes para evitar novos transtornos.

Diante disso, solicito os seguintes esclarecimentos e providências:

3. Quais medidas urgentes serão tomadas para a desobstrução das galerias de águas pluviais na Rua Piauí, evitando o transbordamento das águas e os transtornos causados à população?

4. Considerando que o problema na Rua Rio de Janeiro voltou a ocorrer, quais ações concretas serão tomadas para garantir que as intervenções realizadas não sejam mais insuficientes e que o problema não se repita?

5. Quais providências a Prefeitura tomará para prevenir que problemas semelhantes aos da Rua Rio de Janeiro e Rua Piauí ocorram em outras vias do município?


6. Qual é o cronograma de manutenção das galerias de águas pluviais na cidade?


Justifica-se a presente solicitação pelo agravamento do problema e pela urgência de medidas para proteger os direitos dos cidadãos e garantir o cumprimento das funções públicas essenciais.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 02 de dezembro de 2024.


DR. THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador / PL

Anexos









Imagens anexas da Rua Rio de Janeiro







Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
0284	19/02/2024	

DESPACHO
APROVADO
19/02/2024

GUILHERME DE SOUZA GOMES
Presidente

EMENTA
Solicita ao Poder Executivo Informações sobre e esclarecimentos de cratera na Rua Rio de Janeiro devido a Obstrução de Galeria de Água Pluvial .

REQUERIMENTO Nº 43 /2024.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Douto Plenário, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mococa, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, através do órgão cabível, preste informações e esclarecimentos acerca de uma situação preocupante que afeta a segurança e o bem-estar dos munícipes. Trata-se da abertura de uma cratera na Rua Rio de Janeiro, resultado da obstrução da galeria de água pluvial, conforme evidenciado pelas fotos anexas.

A situação é ainda mais alarmante devido ao fato de que, há mais de duas semanas, foi realizada uma intervenção na referida rua a pedido de um munícipe. No entanto, a obra não foi concluída conforme deveria, evidenciando falhas no processo de execução.

Os funcionários responsáveis pela obra verificaram se as manilhas à frente estavam desobstruídas? O que resultou na abertura da cratera na rua e consequentemente o rompimento do Asfalto:

Após a referida obra o problema se agravou com o rompimento do asfalto em diversos pontos da Rua Rio de Janeiro, o que compromete a mobilidade e a segurança dos moradores locais.

Solicito informações sobre as ações tomadas até o momento para corrigir a situação, considerando que a manutenção foi iniciada, mas não devidamente concluída.

É imperativo realizar uma avaliação rigorosa para identificar os responsáveis pelo equívoco na execução da obra, visando evitar recorrências e assegurar a qualidade dos serviços prestados à comunidade, e claro prejuízo devido aos estragos causados.

Em virtude da urgência e da relevância desse problema para a comunidade, solicito providências imediatas para a conclusão da obra e a devida correção da situação na Rua Rio de Janeiro. Além disso, peço que seja realizada uma investigação para identificar os responsáveis e evitar que casos similares ocorram no futuro.

Atenciosamente,

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 15 de fevereiro de 2024.

THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador/PL

Paulo César R. dos Santos
Vereador

