Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

30 08 2017

INDICAÇÃO Nº 851, DE 2017.
(Autor: Vereador Celso Dal Molin/PR)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Celso Dal Molin/PR, em conformidade com o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal Obras Públicas – SESOP realize um estudos visando resolver problema de declínio do asfalto na Rua Jacarezinho, em frente ao ponto de ônibus da Globo Aves.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 29 de agosto de 2017.


Celso Dal Molin
Vereador/PR

Justificação

No dia 09/06/2017 este vereador encaminhou a indicação nº 591/2017 para a SESOP solicitando 'tapa-buraco' no local descrito acima, logo após a obra ser realizada, com a frenagem dos ônibus do transporte público o asfalto cedeu novamente, fazendo com que os veículos tenham que desviar, o que atrapalha o trânsito no local. Desta forma, é possível verificar que apenas o 'tapa-buraco' não é o suficiente para resolver o problema, pelo que requer a realização de estudos para verificar a obra mais adequada para a melhoria da via no ponto citado. Sendo assim, haja vista a inegável competência dessa Secretaria em solucionar o problema citado, conforme Lei Municipal nº 5307/2009, art. 34, inciso IV, requer ao SESOP as devidas providências.

"Art. 34. É de competência da Secretaria de Serviços e Obras Públicas:
IV - Realizar a ampliação e manutenção nas vias urbanas e logradouros públicos e da iluminação pública de responsabilidade do Município;" (grifo nosso).

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



RUA JACAREZINHO

NA FRENTE DA GLOBO AVES

BAIRRO CONSOLATA.

