INDICAÇÃO Nº 973/2018

Construção de cobertura na parte externa e reparação de infiltrações que ocasionam goteiras na Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Luiz do Oeste.

Senhor Presidente,

A Vereadora que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que construa cobertura na parte externa e repare infiltrações que estão ocasionando goteiras na UBS de São Luiz do Oeste.

Visando atender a reivindicações realizadas, nota-se a importância de construir cobertura na parte externa da Unidade Básica de Saúde supracitada, já que, em dias chuvosos, os cidadãos que frequentam dito local não têm onde se proteger da chuva enquanto aguardam o atendimento.

Ademais, vale enfatizar que em referida UBS existem diversas infiltrações e goteiras, as quais põem em risco a estrutura desse espaço, bem como a segurança daqueles que o frequentam.

Sendo assim, tendo por finalidade a saúde, segurança e conforto dos cidadãos que buscam atendimento na UBS mencionada anteriormente, assim como os funcionários que prestam serviços na mesma, propõe-se esta Indicação.

SALA DAS SESSÕES, 30 de outubro de 2018.

OLINDA FIORENTIN